

県立学校のブロック塀等の耐震対策及び劣化・損傷の状況に係る調査結果

別紙1

平成30年6月25日
三重県教育委員会

△印は土が被さる等により目視での確認ができなかったもの
※印は設計図書(図面等)での確認ができなかったもの

番号	1. 学校名	2. 塀が設置されている箇所	3. 設置年度	4. 建築基準法施行令の構造基準の点検結果					5. 劣化・損傷の状況	備考
				(1)高さ	(2)壁の厚さ	(3)控壁	(4)基礎	(5)鉄筋		
1	桑名	プール西側	不明	×	○	×	※	※	異常なし	
		北門近く	不明	○	○	△	※	※	異常なし	
2	桑名西	屋外トイレ(中庭)	昭和47年	○	○	○	※	※	異常なし	
3	桑名北	正門近く	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		テニス壁打ち練習板	昭和62年度頃	×	○	×	※	※	異常なし	
4	四日市南	本館(第1棟)東側自販機横	不明	○	○	○	※	-	ひび割れあり	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
5	四日市農芸	正門(門柱袖壁)	不明	○	○	×	※	※	損傷あり	
		テニス壁打ち練習板	平成11年度	×	○	×	※	※	ひび割れあり	
6	四日市工業	南門	平成7年度	○	○	×	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		北東部	不明	×	○	×	※	※	異常なし	
7	四日市商業	東門側通路	不明	×	×	×	※	※	異常なし	
8	北星	旧正門横	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
9	四日市西	テニス壁打ち練習板	平成22年度	○	○	×	※	※	異常なし	
10	神戸	校舎北側	昭和62年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		グラウンド東側	昭和58年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		テニスコート西側	不明	○	○	×	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
11	白子	敷地外周塀一部(敷地の北東部)	昭和57年度	○	×	×	※	※	ひび割れあり	
12	亀山	体育館北側の昇降口袖壁(西側)	昭和56年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		体育館北側の昇降口袖壁(東側)	昭和56年度	×	○	×	※	※	ひび割れあり	
		武道場東側入口(西側)	平成11年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		武道場東側入口(中央)	平成11年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		武道場東側入口(東側)	平成11年度	○	○	×	※	※	異常なし	
13	石薬師	築庭(校長室北側)	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
14	津東	正門近く	不明	○	○	△	※	※	ひび割れあり	
		北門横	昭和39年度	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
15	津工業	校舎敷地(南面)隣地境界	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
16	みえ夢学園	正門東側	平成10年度	○	○	×	○	○	異常なし	
		グラウンド(テニスコート)南東コーナー	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
17	白山	砂場 南側	不明	○	×	×	※	※	損傷あり	
18	松阪工業	寄宿舎西側境界	不明	○	○	×	※	※	損傷、経年劣化あり	
19	飯南	テニス壁打ち練習板	昭和56年度	×	○	×	※	※	ひび割れあり	
20	相可	正門	平成5年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		門(西側)	平成5年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		果樹園の門	不明	○	○	○	※	※	異常なし	

番号	1. 学校名	2. 塀が設置されている箇所	3. 設置年度	4. 建築基準法施行令の構造基準の点検結果					5. 劣化・損傷の状況	備考
				(1)高さ	(2)壁の厚さ	(3)控壁	(4)基礎	(5)鉄筋		
21	宇治山田	本館北側	不明	○	○	×	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		第二屋外運動場	不明	○	×	×	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		第二屋外運動場	不明	○	○	○	※	※	ひび割れあり	
		第二屋外運動場	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
		テニス壁打ち練習板	不明	×	○	×	※	※	ひび割れあり	
22	伊勢工業	西門付近	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
		校舎東側	不明	×	○	×	※	※	異常なし	
23	伊勢まなび高等学校	正門廻り	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
24	明野	県道境界:北東側	不明	○	×	×	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		農機具庫西側	昭和51年度	○	○	○	※	※	異常なし	
25	鳥羽	テニスコート	不明	×	×	×	※	※	異常なし	
26	志摩	教室棟東側南出入口	不明	×	×	×	※	※	異常なし	
27	南伊勢	南勢校舎体育館隣トイレ裏	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
28	あけぼの学園	正門付近	不明	○	○	×	※	※	ひび割れ、接合部にズレあり	
		通用門付近	不明	○	○	×	※	※	異常なし	
29	伊賀白鳳	正門東側擁壁(校舎側)	不明	○	○	△	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		正門西側擁壁(校舎側)	不明	○	○	○	※	-	異常なし	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		渡り廊下(管理棟トレーニング場間)	不明	○	○	○	○	○	異常なし	
30	尾鷲	プール	不明	○	×	×	※	※	ひび割れあり	
31	盲	教室棟裏	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		特別教室棟裏	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		寄宿舎第1棟裏	不明	○	○	×	※	※	ひび割れ、接合部にズレあり	
		寄宿舎第2棟横	不明	○	○	×	※	※	ひび割れ、接合部にズレあり	
		サービス棟裏	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
32	稲葉	高等部等から運動場への階段	不明	○	○	○	※	-	ひび割れあり	120cm以下(鉄筋の有無は今後の調査による)
		小学部棟から体育館への通路	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		体育館前階段	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		体育館から屋外トイレへの階段	不明	○	○	○	※	※	ひび割れあり	
		体育館裏階段(東側)	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
		体育館裏階段(西側)	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
33	度会特支	正門左右	昭和55年度	○	○	×	※	※	異常なし	
		寄宿舎棟敷地奥	不明	○	○	○	※	※	異常なし	
		裏門通用路	不明	○	○	×	※	※	ひび割れあり	
33校	67箇所	点検結果内訳	○	56	59	10	2	2		
			×	11	8	54	0	0		
			△	-	-	3	-	-		
			※	-	-	-	65	56		
			-	-	-	-	-	9		
			計	67	67	67	67	67		

△印は基準を充たしていないものとして扱っています