

# 熊野灘沿岸海岸保全基本計画

【第2編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項－三重県】

変更

変更案

令和8年〇月一部変更

平成28年3月変更

(平成21年3月一部変更)

(平成15年7月)

三 重 県

## 目 次

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 3. 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 .....      | 1 |
| 3-1 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項 ..... | 1 |
| 3-2 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項 ..... | 1 |
| 3-3 海岸保全の整備概要及び受益の地域とその状況.....    | 2 |

### 3. 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

「第1編 海岸の保全に関する基本的な事項」では、熊野灘沿岸を対象に、沿岸保全に関する基本理念、基本方針、施策について海岸管理者・関係機関・市町村・地域住民が協働・連携して行う総合的な視点から定めた。

「第2編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（三重県）」では、海岸管理者が行う海岸整備について、「海岸保全施設」を整備しようとする区域と施設の種類や施設による受益地域などを定める。なお、第1編で設定した防護・環境・利用に関する事項は、施設整備の際に十分に配慮されることが前提となる。

#### 3-1 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項

##### (1) 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項

###### ① 安全な海岸の整備

現在、防護が必要な海岸のうち、所要の機能を確保した海岸保全施設の整備は未だ十分でなく、高潮による災害への懸念や、大規模地震の発生に伴う津波による災害への懸念も大きい。このため、今後とも防護の必要な海岸において施設の計画的な整備を一層進めることとする。

###### ② 自然豊かな海岸の整備

施設の整備に当たっては、優れた海岸景観が損なわれることのないよう、また、海岸を生息・生育や産卵の場とする生物が、その生息環境等を脅かされることのないよう、干潟や藻場を含む自然環境の保全に配慮する。

###### ③ 親しまれる海岸の整備

海岸保全施設の整備に当たっては、利用者の利便性や地域社会の生活環境の向上に寄与するため、これに配慮した施設の工夫に努める。

##### (2) 海岸保全施設の新設又は改良しようとする区域

海岸保全施設を整備しようとする区域は、現時点で高潮、侵食及び地震・津波等に対する防護の必要性がある地域を有する地区海岸とする。

#### 3-2 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項

##### (1) 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項

既存の海岸保全施設の老朽化が進行する中、費用の軽減や平準化を図りつつ、所要の機能を確保する必要がある。

このため、海岸保全施設の構造、修繕の状況、気象・海象の状況等を勘案して、適切な時期に巡視又は点検を実施し、長寿命化計画を作成するなど予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効果的な維持又は修繕を推進する。また、海岸保全施設の新設又は改良に関する記録だけでなく、点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行う。

##### (2) 海岸保全施設の存する区域

維持又は修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域とする。

### 3-3 海岸保全の整備概要及び受益の地域とその状況

「海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域」として選定した個別海岸及び「海岸保全施設の存する区域」における海岸保全施設の種類、規模及び配置を一覧表に示す。

なお、ここに示した内容については、整備及び維持修繕の概略であり、実施にあたっては地元住民の意見や事業箇所の自然環境、利用状況等をふまえて詳細に検討を行い、整備内容や計画諸元等を決定していくものとする。

また、海岸保全施設の整備によって高潮や地震・津波による災害から防護される地域及びその状況について示す。

「海岸保全施設の整備概要一覧表」への記載事項

| 記載事項            | 記載内容   |
|-----------------|--|
| 市町名             | 対象海岸の位置する市町  |
| 管理者（所管）         | 対象海岸の管理者   |
| ゾーン種別           | 対象海岸のゾーン種別   |
| 整備の方向性          | 対象海岸の整備の方向性  |
| 施設の種類           | 対象海岸における既存及び整備を行う海岸保全施設の主な種類<br>※施設の種類は以下の分類で主たる施設のみを記載<br>・堤防、護岸、胸壁<br>・離岸堤、人工リーフ<br>・突堤<br>・砂浜<br>・樋門、樋管、水門、陸閘 |
| 新設・改良           | 新設又は改良する施設   |
| 規模（現況）          | 対象海岸における現況の海岸保全施設の延長・天端高   |
| 受益の地域<br>及びその状況 | 背後地（防護区域内）の主な土地利用等   |
| 維持又は修繕の方法       | 巡視・点検の時期や頻度、維持又は修繕の考え方   |

「整備計画図」への記載事項

| 記載内容                  |
|-----------------------|
| 海岸保全施設の新設又は改良しようとする区域 |
| 海岸保全施設の維持又は修繕しようとする区域 |
| 受益の地域                 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 | 維持又は修繕の方法  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|
|      |     |                    |                        |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |
| 1    | 伊勢市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 二見海岸<br>松下地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・釣り、キャンプ場等の海岸利用との調整 | 堤防    | ○              | 196 m          | 5.0- 5.0 | 伊勢市的一部分 | 農地・樹林           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 73 m           | 5.0- 5.0 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 2 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 2    | 伊勢市 | 伊勢市<br>(水産庁)       | 松下漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・漁業活動等の海岸利用との調整を図る。  | 堤防    | ○              | 60 m           | 2.4-2.4  | 伊勢市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。 |
| 3    | 伊勢市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 二見海岸<br>二見地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                  | 堤防    | ○              | 120 m          | 2.6- 2.6 | 伊勢市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 4    | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>堅神地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                  | 堤防    | ○              | 318 m          | 1.0- 2.6 | 鳥羽市的一部分 | 農地・住宅地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 170 m          | 1.0- 2.6 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 5    | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>小浜地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                  | 堤防    | ○              | 336 m          | 1.2-3.3  | 鳥羽市的一部分 | 農地・住宅地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 6    | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>小浜地区<br>小浜東地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・船着場等の海岸利用との調整     | 護岸    | ○              | 275 m          | 3.3- 3.7 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 120 m          | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤    | ○              | 29 m           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 7    | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 小浜漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮  | -     |                | —              | —        | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |
| 8    | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>小浜地区<br>小浜西地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する  | 堤防    | ○              | 320 m          | 3.3- 3.3 | 鳥羽市の一部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 415 m          | 3.3- 3.3 |        |                 |  |           |
| 9    | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>小浜地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・花火大会、船着場の海岸利用との調整                   | 護岸    | ○              | 686 m          | 3.3- 3.7 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 3 基            | —        |        |                 |  |           |
| 10   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>主水山地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・船着場等の海岸利用との調整<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 護岸    | ○              | 486 m          | 1.5- 6.2 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
| 11   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>岩崎地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・花火大会、船着場の海岸利用との調整<br>・利用向上の促進を図るため、背後地整備事業との調整 | 護岸    | ○              | 765 m          | 2.2- 6.3 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁    | ○              | 162 m          | 2.2- 6.3 |        |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 13 基           | —        |        |                 |  |           |
| 12   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>中之郷地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・定期船乗場と海岸利用との調整                                 | 堤防    | ○              | 7 m            | 2.0- 5.0 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 309 m          | 2.0- 5.0 |        |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁    | ○              | 563 m          | 2.0- 5.0 |        |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 12 基           | —        |        |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |        |                 |  |           |
| 13   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>赤崎地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整                                  | 胸壁    | ○              | 344 m          | 3.3- 3.3 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 2 基            | —        |        |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|--|
|      |     |                    |                        |                   |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |  |
| 14   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>安楽島地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防    | ○              | 1,158 m        | 1.7- 5.6 | 鳥羽市の一部 | 住宅地・原野          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |
| 15   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>安楽島地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・海水浴、船着場等の海岸利用との調整                      | 護岸    | ○              | 1,199 m        | 1.3- 2.7 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |
| 16   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>安楽島地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・海水浴の利用との調整 | 堤防    | ○              | 216 m          | 3.1- 4.3 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸    | ○              | 771 m          | 3.1- 4.3 |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤   | ○              | 318 m          | —        |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘    | ○              | 4 基            | —        |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管    | ○              | 5 基            | —        |        |                 |  |           |  |
| 17   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 安楽島漁港海岸                | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮   | 護岸    | ○              | 797 m          | 2.0- 4.9 | 鳥羽市の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 胸壁    | ○              | 129 m          | 4.30     |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘    | ○              | 20 基           | —        |        |                 |  |           |  |
| 18   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>今浦地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防    | ○              | 1,000 m        | 2.4- 4.8 | 鳥羽市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 | 維持又は修繕の方法  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |
| 19   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>浦村地区<br>今浦地先   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 128 m          | 1.4- 3.5 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,643 m        | 1.4- 3.5 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 18 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 20   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>大潟地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                             | 堤防        | ○                      | 3,980 m        | 1.4- 2.7 | 鳥羽市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 21   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>浦村地区<br>本浦南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮                    | 堤防        | ○                      | 5 m            | 2.0- 2.5 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・原野          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,429 m        | 2.0- 2.5 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 22   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 本浦漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮   | 護岸        | ○                      | 323 m          | 2.6- 4.7 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 178 m          | 4.20     |         |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 15 基           | —        |         |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。           |
| 23   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>浦村地区<br>本浦北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・定期船乗場と海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 633 m          | 1.3- 2.5 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 24   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>浦村地区<br>大吉南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮                                  | 護岸        | ○                      | 166 m          | 2.7- 2.7 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 25   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>大吉地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                             | 堤防        | ○                      | 608 m          | 2.2- 6.1 | 鳥羽市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法   |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|------------|-----------------|--|---|
|      |     |                    |                        |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況         |                 |  |   |
| 26   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>浦村地区<br>大吉北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮                       | 堤防    | ○              | 205 m          | 2.5- 2.5 | 鳥羽市の一<br>部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管    | ○              | 4 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |
| 27   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>石鏡地区<br>石鏡西地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                  | 護岸    | ○              | 616 m          | 6.3- 6.8 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 30 m           | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |
|      |     |                    |                        |                   |   | 人工リーフ | ○              | 100 m          | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管    | ○              | 4 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |
| 28   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>石鏡地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                  | 堤防    | ○              | 158 m          | 5.0- 6.7 | 鳥羽市の一<br>部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 29   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 石鏡漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮  | -     |                | —              | —        | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 30   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>石鏡地区<br>石鏡東地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 護岸    | ○              | 169 m          | 6.0- 6.7 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |
| 31   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>国崎地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                  | 堤防    | ○              | 168 m          | 6.8- 6.8 | 鳥羽市の一<br>部 | 農地              | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 32   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>国崎地区<br>国崎北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮                        | 護岸    | ○              | 404 m          | 7.7- 9.9 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 66 m           | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤    | ○              | 50 m           | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |
| 33   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 国崎漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮  | 護岸    | ○              | 394 m          | 3.3- 8.0 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁    | ○              | —              | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 47 m           | 3.6- 3.6 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 2 基            | —        |         |                 |  |           |
| 34   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>国崎地区<br>国崎南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・海水浴等の海岸利用との調整     | 堤防    | ○              | 147 m          | 6.3- 7.8 | 鳥羽市的一部分 | 原野              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 132 m          | 6.3- 7.8 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 105 m          | —        |         |                 |  |           |
| 35   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>相差地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防    | ○              | 2,525 m        | 1.0- 6.8 | 鳥羽市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    |                | 1 基            | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |         |                 |  |           |
| 36   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>相差地区<br>相差北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・松林の保全<br>・景観への配慮<br>・海水浴の利用との調整 | 堤防    | ○              | 393 m          | 6.5- 7.4 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 945 m          | 6.5- 7.4 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤   | ○              | 274 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 人工リーフ | ○              | 450 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤    | ○              | 199 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |         |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                      | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m)       | 地域       | 状況         |                 |  |  |
| 37   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 相差漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮   | 堤防        | ○                      | 354 m                | 6.3- 6.3 | 鳥羽市の一部     | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 126 m                | 6.3- 6.3 |            |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 2 基                  | —        |            |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。           |  |
| 38   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>相差地区<br>相差南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・花火大会等の利用との調整 | 護岸        | ○                      | 193 m                | 6.0- 6.7 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |
| 39   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>大篠瀬地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。           | 堤防        | ○                      | 91 m                 | 5.1- 6.0 | 鳥羽市の一<br>部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
| 40   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 鳥羽海岸<br>答志地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。           | 堤防        | ○                      | 4,160 m              | 1.0- 6.8 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地・原野          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
| 41   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>牛島牛島地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                           | 護岸        | ○                      | 110 m                | 1.8- 5.0 | 鳥羽市の一<br>部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |
| 42   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 桃取漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮                                      | 護岸        | ○                      | 1,667 m              | 2.3- 4.1 | 鳥羽市の一<br>部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 149 m                | 3.7- 3.7 |            |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        |                        | 160 m                | 3.0- 3.2 |            |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 砂浜        |                        | 5,804 m <sup>2</sup> | —        |            |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 14 基                 | —        |            |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。           |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名   | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 規模(現況)                 |                      | 受益の地域<br>及びその状況 |         | 維持又は修繕の方法 |   |
|------|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|--|-------|------------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------|---|
|      |     |                    |                          |                   |  |       | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 | 延長等                  | 天端高<br>(T.P.m)  | 地域      |           |   |
| 43   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>答志島答志地区<br>桃取東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の海岸利用との調整           | 堤防    | ○                      | 64 m                 | 6.0- 6.0        | 鳥羽市的一部分 | 住宅地       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸    | ○                      | 1,493 m              | 6.0- 6.0        |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤    | ○                      | 80 m                 | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘    | ○                      | 7 基                  | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。     |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管    | ○                      | 1 基                  | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。     |
| 44   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水産庁)       | 舟越漁港海岸                   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。  | 堤防    | ○                      | 200 m                | 4.3- 4.3        | 鳥羽市的一部分 | 農地        | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |
| 45   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水産庁)       | 答志漁港海岸                   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮  | 防波堤   | ○                      | 60 m                 | 5.4- 5.4        | 鳥羽市的一部分 | 住宅地       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸    | ○                      | 612 m                | 3.5- 5.4        |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 胸壁    | ◎                      | —                    | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤    |                        | 120 m                | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。       |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤   |                        | 100 m                | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。       |
|      |     |                    |                          |                   |  | 砂浜    |                        | 7,379 m <sup>3</sup> | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。       |
| 46   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>答志島答志地区<br>答志東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・花火大会等の利用との調整<br>・海水浴の利用との調整 | 堤防    | ○                      | 509 m                | 1.8- 6.0        | 鳥羽市的一部分 | 住宅地       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸    | ○                      | 211 m                | 1.8- 6.0        |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤   | ○                      | 221 m                | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤    | ○                      | 65 m                 | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘    | ○                      | 2 基                  | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。     |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名   | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                       | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法   |
|------|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------|---|---|
|      |     |                    |                          |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m)        | 地域       | 状況      |                 |   |   |
| 47   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 和具(答志)漁港海岸               | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮  | 護岸        | ○                      | 899 m                 | 4.0- 5.0 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤        | ○                      | 164 m                 | 2.5- 5.0 |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       |                        | 197 m                 | 3.0- 3.0 |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 砂浜        |                        | 15,694 m <sup>2</sup> | —        |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘        | ○                      | 5 基                   | —        |         |                 |   |   |
| 48   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>答志島答志地区<br>答志西地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・海水浴の利用との調整                | 護岸        | ○                      | 242 m                 | 6.2- 6.2 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地・原野       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 160 m                 | —        |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤        | ○                      | 40 m                  | —        |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基                   | —        |         |                 |   |   |
| 49   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>神島神島地区<br>神島西地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・海水浴の利用との調整 | 護岸        | ○                      | 713 m                 | 2.1- 2.1 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地・原野       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       | ○                      | m                     | —        |         |                 |   |   |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管        | ○                      | 2 基                   | —        |         |                 |   |   |
| 50   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水産庁)       | 神島漁港海岸                   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。  | 護岸        | ○                      | 232 m                 | 4.8- 6.5 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 51   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>神島神島地区<br>神島東地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮                | 護岸        | ○                      | 469 m                 | 6.5- 6.5 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |   |
| 52   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>神島神島地区<br>神島南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する   | 護岸        | ○                      | 130 m                 | 8.5- 8.5 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。              |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 80 m                  | —        |         |                 |   |   |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域                       | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                      | 規模(現況)  |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|--|-------|----------------|----------------------|---------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                          |                   |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m)       | 地域      | 状況      |                 |  |           |
| 53   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 鳥羽港海岸<br>坂手地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・花火大会・船着場等の海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸    | ○              | 654 m                | 1.7~7.0 | 鳥羽市的一部分 | 樹林・農地・住宅地       | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>   |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘    | ○              | 5 基                  | —       |         |                 |  |           |
| 54   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>坂手島坂手地区<br>坂手北地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・定期線乗場と海岸利用との調整</li> </ul>                          | 護岸    | ○              | 135 m                | 3.5~3.5 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |
| 55   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>坂手島坂手地区<br>坂手東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> </ul>   | 堤防    | ○              | 141 m                | 3.5~5.0 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地          | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸    | ○              | 697 m                | 3.5~5.0 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤   | ○              | m                    | —       |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤    | ○              | 139 m                | —       |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘    | ○              | 5 基                  | —       |         |                 |  |           |
| 56   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 坂手漁港海岸                   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・景観への配慮</li> </ul>   | 護岸    | ○              | 132 m                | 4.2~6.2 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</p> <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</p> <p>施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行つ。</p>  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 胸壁    | ○              | 312 m                | —       |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘    | ○              | 9 基                  | —       |         |                 |  |           |
| 57   | 鳥羽市 | 三重県<br>(農振興局)      | 鳥羽海岸<br>菅島地区             | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・砂浜と施設の保全を行う。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・既存の動植物、養殖活動等に配慮する。</li> </ul>   | 堤防    | ○              | 1,410 m              | 3.6~4.5 | 鳥羽市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。   |           |
| 58   | 鳥羽市 | 鳥羽市<br>(水産庁)       | 菅島漁港海岸                   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・景観への配慮</li> </ul>   | 護岸    | ○              | 43 m                 | 4.3~4.3 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地             | <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</p> <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</p>  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 砂浜    |                | 7,384 m <sup>2</sup> | —       |         |                 |  |           |
| 59   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>菅島菅島地区<br>白浜地先   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・海水浴等の海岸利用との調整</li> </ul>  | 護岸    | ○              | 41 m                 | 1.8~1.8 | 鳥羽市的一部分 | 樹林              | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>  |           |
|      |     |                    |                          |                   |  | 人工リーフ | ○              | 107 m                | —       |         |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名   | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況  |   | 維持又は修繕の方法                                    |
|------|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|--------|--|---|--|
|      |     |                    |                          |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |  |   |  |
| 60   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>菅島菅島地区<br>オシマ浜地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | —  | —         | —                      | —              | 鳥羽市の一部   | 樹林     | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>(天然護岸) |   |  |
| 61   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>菅島菅島地区<br>網ノ浜地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の海岸利用との調整                                      | 護岸        | ○                      | 45 m           | 1.8- 1.8 | 鳥羽市の一部 | 樹林   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 55 m           | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
| 62   | 鳥羽市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 鳥羽海岸<br>菅島地区<br>海老穴浜地先   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | —  | —         | —                      | —              | 鳥羽市の一部   | 樹林     | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>(天然護岸) |   |  |
| 63   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 的矢港海岸<br>相差畔館地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・海水浴、船着場の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 937 m          | 3.3- 4.3 | 鳥羽市の一部 | 住宅地・農地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸        | ○                      | 178 m          | 3.3- 4.3 |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 425 m          | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤        | ○                      | 137 m          | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘        | ○                      | 8 基            | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管        | ○                      | 3 基            | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
| 64   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)       | 的矢港海岸<br>千賀地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・釣り堀・船着場の海岸利用との調整      | 堤防        | ○                      | 245 m          | 1.5- 5.0 | 鳥羽市の一部 | 住宅地・樹林   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                          |                   |  | 護岸        | ○                      | 103 m          | 1.5- 5.0 |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 胸壁        | ○                      | 15 m           | 1.5- 5.0 |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 突堤        | ○                      | 100 m          | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 陸閘        | ○                      | 3 基            | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
|      |     |                    |                          |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |        |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)    | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法   |   |
|------|-----|----------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|---|---|
|      |     |                |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |   |   |
| 65   | 鳥羽市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>堅子地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・釣り筏等の海岸利用との調整               | 護岸        | ○                      | 592 m          | 3.3- 3.3 | 鳥羽市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 81 m           | 3.3- 3.3 |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 60 m           | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 5 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |   |
| 66   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 磯部海岸<br>的矢地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                 | 堤防        | ○                      | 2,423 m        | 1.2- 6.7 | 志摩市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |   |
| 67   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>的矢地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・松林の保全         | 護岸        | ○                      | 1,500 m        | 0.9- 5.4 | 志摩市的一部分 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 325 m          | 0.9- 5.4 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 32 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 15 基           | —        |         |                 |  |   | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
| 68   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>渡鹿野地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・松林の保全<br>・海水浴・花火大会の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 443 m          | 1.2- 3.8 | 志摩市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,008 m        | 1.2- 3.8 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 317 m          | 1.2- 3.8 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 432 m          | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 22 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |   |   |
|      |     |                |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 7 基            | —        |         |                 |  |   | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)    | 区域               | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 | 規模(現況)  |                | 受益の地域<br>及びその状況 |               | 維持又は修繕の方法  |
|------|-----|----------------|------------------|-------------------|--|-------|----------------|---------|----------------|-----------------|---------------|--|
|      |     |                | 海岸名 地区海岸名<br>地先名 |                   |  |       |                | 延長等     | 天端高<br>(T.P.m) | 地域              | 状況            |  |
| 69   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 磯部海岸<br>渡鹿野地区    | ①複雑に入組んだ<br>リ亞ス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                         | 堤防    | ○              | 1,514 m | 1.0~3.9        | 志摩市の一部          | 農地・住宅地・原<br>野 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 70   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 磯部海岸<br>穴川地区     | ①複雑に入組んだ<br>リ亞ス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                         | 堤防    | ○              | 4,711 m | 1.4~3.3        | 志摩市の一部          | 農地・住宅地・原<br>野 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                |                  |                   |  | 樋門    |                | 1 基     | —              |                 |               | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 71   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>飯浜地区    | ①複雑に入組んだ<br>リ亞ス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全                           | 堤防    | ○              | 168 m   | 2.0~2.8        | 志摩市の一部          | 住宅地・農地        | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                |                  |                   |  | 護岸    | ○              | 1,801 m | 2.0~2.8        |                 |               | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                |                  |                   |  | 胸壁    | ○              | 36 m    | 2.0~2.8        |                 |               | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                |                  |                   |  | 陸閘    | ○              | 8 基     | —              |                 |               | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                |                  |                   |  | 樋門    | ○              | 10 基    | —              |                 |               | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                |                  |                   |  |       |                |         |                |                 |               |  |
| 72   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>穴川坂崎地区  | ①複雑に入組んだ<br>リ亞ス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・鯛釣り堀・オートキャンプの海岸利用との調整 | 護岸    | ○              | 2,283 m | 1.4~3.3        | 志摩市の一部          | 住宅地・樹林        | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                |                  |                   |  | 胸壁    | ○              | 78 m    | 1.4~3.3        |                 |               | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |     |                |                  |                   |  | 陸閘    | ○              | 25 基    | —              |                 |               | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                |                  |                   |  | 樋門    | ○              | 6 基     | —              |                 |               | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |     |                |                  |                   |  | 樋管    | ○              | 14 基    | —              |                 |               | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 73   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 磯部海岸<br>三ヶ所地区    | ①複雑に入組んだ<br>リ亞ス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                         | 堤防    | ○              | 3,579 m | 1.0~2.8        | 志摩市の一部          | 農地・住宅地・原<br>野 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)    | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|----------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |
| 74   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>三ヶ所地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・松林の保全</li> <li>・藻場に配慮する</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸        | ○                      | 1,318 m        | 1.3- 2.8 | 志摩市的一部分 | 住宅地・農地          | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 232 m          | 1.3- 2.8 |         |                 |  |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 36 基           | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 42 基           | —        |         |                 |  |           |
| 75   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 阿児海岸<br>国府地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                                    | 堤防        | ○                      | 2,808 m        | 1.3- 4.0 | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野       | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |           |
| 76   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>国府地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・観光乗船場、船着場等の海岸利用との調整</li> </ul>                            | 護岸        | ○                      | 760 m          | 1.5- 6.2 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地           | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>  |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 5 基            | —        |         |                 |  |           |
| 77   | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)   | 的矢港海岸<br>阿瀬地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・船着場等の海岸利用との調整</li> </ul>                                  | 堤防        | ○                      | 140 m          | 2.8- 3.8 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地           | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>  |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 257 m          | 2.8- 3.8 |         |                 |  |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 5 基            | —        |         |                 |  |           |
| 78   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局) | 阿児海岸<br>安乗地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                                    | 堤防        | ○                      | 41 m           | 3.0- 3.0 | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野       | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |           |
| 79   | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)   | 安乗漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>  | 護岸        | ○                      | 164 m          | 3.3- 7.0 | 志摩市的一部分 | 住宅地             | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |           |
|      |     |                |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | —              | —        |         |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |  |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|------------|-----------------|---|-----------|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況         |                 |   |           |  |  |
| 80   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>安乗地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する。</li> <li>・景観への配慮。</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整。</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 1,375 m        | 5.5- 8.0 | 志摩市の一<br>部 | 住宅地             | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,188 m        | 5.5- 8.0 |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 370 m          | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 人工リーフ     | ○                      | 360 m          | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 365 m          | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 5 基            | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 17 基           | —        |            |                 |   |           |  |  |
| 81   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 阿児海岸<br>田尻地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>   | 堤防        | ○                      | 87 m           | 5.5- 6.5 | 志摩市の一<br>部 | 住宅地・原野          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。  |           |  |  |
| 82   | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 国府漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>  | 護岸        | ○                      | 36 m           | 4.3- 6.6 | 志摩市の一<br>部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。  |           |  |  |
| 83   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>国府地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する。</li> <li>・松林の保全。</li> <li>・景観への配慮。</li> <li>・海水浴等の海岸利用との調整。</li> </ul>     | 堤防        | ○                      | 3,516 m        | 1.5- 6.2 | 志摩市の一<br>部 | 住宅地・農地・保<br>安林  | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 416 m          | 1.5- 6.2 |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 930 m          | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | m              | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 7 基            | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 3 基            | —        |            |                 |   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 220 m          | 5.4- 6.5 | 志摩市の一<br>部 | 原野              | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。  |           |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |
| 85   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>志島地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・海水浴等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 178 m          | 7.5- 7.5 | 志摩市的一部分 | 住宅地・原野          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,026 m        | 7.5- 7.5 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 180 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 408 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 4 基            | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 4 基            | —        |         |                 |  |           |
| 86   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 大王海岸<br>畔名地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・利用向上の促進を図るため、背後地公園事業との調整      | 堤防        | ○                      | 376 m          | 6.5- 6.5 | 志摩市的一部分 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 281 m          | 6.5- 6.5 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 223 m          | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | m              | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |           |
| 87   | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 名田漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。  | 護岸        | ○                      | 116 m          | 3.8- 6.5 | 志摩市的一部分 | 市街地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行つ。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 消波堤       | ○                      | 100 m          | 1.9- 7.8 |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |           |
| 88   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 大王海岸<br>名田地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・キャンプ等の利用との調整   | 堤防        | ○                      | 243 m          | 7.7- 7.7 | 志摩市的一部分 | 農地              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域             | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|----------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|---|-----------|
|      |     |                    |                |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |   |           |
| 89   | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)       | 波切漁港海岸         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                              | 護岸    | ○              | 314 m          | 1.2- 8.8 | 志摩市の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。<br>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。  | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                |                   |   | 護岸    | ○              | 150 m          | —        |        |                 |   |           |
| 90   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 大王海岸<br>船越地区   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・海水浴等の利用との調整 | 堤防    | ○              | 881 m          | 7.5- 8.7 | 志摩市の一部 | 住宅地・原野          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                |                   |   | 護岸    | ○              | 884 m          | 7.5- 8.7 |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 離岸堤   | ○              | 235 m          | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 突堤    | ○              | 175 m          | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 陸閘    | ○              | 6 基            | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 樋管    | ○              | 13 基           | —        |        |                 |   |           |
| 91   | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)       | 深谷漁港海岸<br>深谷地区 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・砂浜の保全を行う。  | —     | —              | —              | —        | 志摩市の一部 | 原野              | —   | —         |
| 92   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>片田地区   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮      | 堤防    | ○              | 1,407 m        | 7.5- 7.5 | 志摩市の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。  | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                |                   |   | 護岸    | ○              | 1,190 m        | 7.5- 7.5 |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 離岸堤   | ○              | 449 m          | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 突堤    | ○              | 325 m          | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 陸閘    | ○              | 3 基            | —        |        |                 |   |           |
|      |     |                    |                |                   |   | 樋管    | ○              | 3 基            | —        |        |                 |   |           |
| 93   | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 片田漁港海岸         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。  | 護岸    | ○              | 310 m          | 6.2- 8.4 | 志摩市の一部 | 市街地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行つ。  | —         |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |   | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|---|-----------------|---|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況  |                 |   |           |
| 94   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>布施田地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・砂浜の保全を行う</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> <li>・松林の保全</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 1,307 m        | 6.8- 7.3 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市 | 一部<br>住宅地・農地    | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 1,099 m        | 6.8- 7.3 |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 715 m          | —        |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 182 m          | —        |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 1 基            | —        |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 8 基            | —        |   |                 |   |           |
| 95   | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)       | 和具漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>   | 防潮堤       | ○                      | 28 m           | 6.5- 6.5 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市               | 一部<br>住宅地・農地    | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要がと認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 水門        | ○                      | 2 基            | —        |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 467 m          | 3.9- 9.0 |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 堤防        | ○                      | 86 m           | 8.2- 8.2 |   |                 |   |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 241 m          | 5.0- 6.5 |   |                 |   |           |
| 96   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>和具地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul>  | 護岸        | ○                      | 302 m          | 7.5- 7.5 | 志摩市<br>志摩市                                    | 一部<br>住宅地・農地    | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。  |           |
| 97   | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 越賀漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>  | 護岸        | ○                      | 164 m          | 4.8- 5.1 | 志摩市<br>志摩市                                    | 一部<br>市街地       | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。</li> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>  |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 246 m          | 2.8- 2.8 |   |                 |   |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法  |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|------------|-----------------|--|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況         |                 |  |  |  |
| 98   | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>越賀地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> <li>・海水浴、釣り等の海岸利用との調整</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 337 m          | 4.8- 7.9 | 志摩市<br>の一部 | 住宅地・農地          | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,165 m        | 4.8- 7.9 |            |                 |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 195 m          | —        |            |                 |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 人工リーフ     | ○                      | 140 m          | —        |            |                 |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 525 m          | —        |            |                 |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 3 基            | —        |            |                 |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 3 基            | —        |            |                 |  |  |  |
| 99   | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 志摩海岸<br>越賀地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                               | 堤防        | ○                      | 1,238 m        | 0.6- 9.1 | 志摩市<br>の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |  |  |
| 100  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 志摩海岸<br>御座地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                               | 堤防        | ○                      | 630 m          | 3.0- 7.2 | 志摩市<br>の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> </ul>   |  |  |
| 101  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>小島小島地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> </ul>   | 護岸        | ○                      | 17 m           | 7.6- 7.6 | 志摩市<br>の一部 | 原野              | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>   |  |  |
| 102  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>大島大島地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> </ul>   | 堤防        | ○                      | 207 m          | 7.6- 7.6 | 志摩市<br>の一部 | 原野              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 115 m          | 7.6- 7.6 |            |                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |  |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 24 m           | —        |            |                 |  |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |  | 受益の地域<br>及びその状況                        |  | 維持又は修繕の方法  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況                                     |  |  |  |
| 103  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>御座地区<br>御座西地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・砂浜の保全を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・海水浴等の利用との調整</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 551 m          | 6.5- 6.6 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市 | 住宅地・農地<br>住宅地・農地<br>住宅地・農地<br>住宅地・農地<br>住宅地・農地<br>住宅地・農地 | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 193 m          | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 人工リーフ     | ○                      | 260 m          | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 3 基            | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 2 基            | —        |  |  |  |  |
| 104  | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 御座漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無堤区間の整備方法の検討。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>   | 護岸        | ○                      | 91 m           | 1.8- 1.8 | 志摩市<br>志摩市                             | 志摩市<br>志摩市                             | 市街地<br>市街地   | <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行ふ。</p> <p>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行ふ。</p>  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 80 m           | 1.9- 1.9 |  |  |  |  |
| 105  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>御座地区<br>御座東地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul>   | 堤防        | ○                      | 164 m          | 6.0- 6.4 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市               | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市               | 樹林・住宅地<br>樹林・住宅地<br>樹林・住宅地<br>樹林・住宅地                     | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 38 m           | 6.0- 6.4 |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |  |  |  |  |
| 106  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>越賀浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・景観への配慮</li> </ul>   | 堤防        | ○                      | 5 m            | 3.0- 3.0 | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市               | 志摩市<br>志摩市<br>志摩市<br>志摩市               | 住宅地・樹林<br>住宅地・樹林<br>住宅地・樹林<br>住宅地・樹林                     | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>   |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 1,322 m        | 3.0- 3.0 |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 12 m           | —        |  |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |  |  |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 規模(現況)                 |         | 受益の地域<br>及びその状況 |         |           |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|--|
|      |     |                    |                        |                   |   |           | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 | 延長等     | 天端高<br>(T.P.m)  | 地域      | 状況        |  |
| 107  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>和具浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・定期船乗場との海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸        | ○                      | 1,620 m | 3.5- 3.5        | 志摩市的一部分 | 樹林・住宅地    |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 5 m     | —               |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 18 基    | —               |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 7 基     | —               |         |           |  |
| 108  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>布施田浦地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>  | 堤防        | ○                      | 30 m    | 3.5- 3.5        | 志摩市的一部分 | 住宅地・樹林    |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 1,187 m | 3.5- 3.5        |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 7 m     | —               |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 15 基    | —               |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基     | —               |         |           |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 13 基    | —               |         |           |  |
| 109  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 志摩海岸<br>片田地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>  | 堤防        | ○                      | 1,143 m | 1.0- 3.1        | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 110  | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)       | 深谷漁港海岸<br>片田地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全性を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> </ul>   | 護岸        |                        | 272 m   | 1.1- 3.6        | 志摩市的一部分 | 住宅地       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |   | 水門        |                        | 2 基     | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 360 m   | 3.6- 3.6        |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 111  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 大王海岸<br>半女地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>  | 堤防        | ○                      | 2,497 m | 0.9- 3.6        | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名  | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法  |  |
|------|-----|--------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|--|--|
|      |     |                    |                         |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |  |  |
| 112  | 志摩市 | 三重県<br>(水産庁)       | 深谷漁港海岸<br>船越地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                                      | 護岸        | ○                      | 306 m          | 2.2- 3.6 | 志摩市的一部分 | 住宅地・農地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 堤防        |                        | 90 m           | 1.8- 3.6 |         |                 |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 胸壁        |                        | 257 m          | 3.6- 3.6 |         |                 |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 水門        |                        | 3 基            | —        |         |                 |  |  |  |
| 113  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>間崎島地区<br>間崎島南地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 307 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部分 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |  |
| 114  | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 間崎漁港海岸                  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。                                      | 護岸        | ○                      | 497 m          | 2.3- 3.5 | 志摩市的一部分 | 市街地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。             |  |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 砂留堤       | ○                      | 181 m          | -2.7     |         |                 |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。             |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 陸閘        | ○                      | 4 基            | —        |         |                 |  |  |  |
| 115  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 志摩海岸<br>間崎島地区<br>間崎島北地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整                     | 護岸        | ○                      | 562 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部分 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 陸閘        | ○                      | 16 基           |          |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |  |
|      |     |                    |                         |                   |  | 樋管        | ○                      | 6 基            |          |         |                 |  |  |  |
| 116  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 志摩海岸<br>間崎地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防        | ○                      | 905 m          | 1.0- 3.2 | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
| 117  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 阿児海岸<br>立神地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防        | ○                      | 2,544 m        | 1.0- 3.0 | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
| 118  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 大王海岸<br>次郎六郎地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防        | ○                      | 597 m          | 1.4- 2.4 | 志摩市的一部分 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「◎」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |
| 119  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 大王海岸<br>蛇谷地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防    | ○              | 403 m          | 1.5      | 志摩市的一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 120  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 大王海岸<br>登茂山地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防    | ○              | 825 m          | 1.3- 2.8 | 志摩市的一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 121  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 大王海岸<br>波切浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整 | 堤防    | ○              | 493 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部 | 樹林・農地           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸    | ○              | 273 m          | 3.5- 3.5 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 122  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>立神地区<br>立神南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整 | 堤防    | ○              | 700 m          | 3.0- 3.5 | 志摩市的一部 | 樹林・農地・住宅地       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸    | ○              | 2,465 m        | 3.0- 3.5 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 123  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>立神地区<br>立神北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整 | 堤防    | ○              | 138 m          | 3.0- 3.5 | 志摩市的一部 | 樹林・農地・住宅地       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸    | ○              | 591 m          | 3.0- 3.5 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門    | ○              | 2 基            |          |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管    | ○              | 2 基            |          |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 124  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 阿児海岸<br>神明地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。   | 堤防    | ○              | 1,088 m        | 0.9- 3.0 | 志摩市的一部 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |
| 125  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>神明浦地区<br>神明東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整                 | 堤防        | ○                      | 545 m          | 2.3- 3.0 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地・住宅<br>地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 護岸        | ○                      | 1,571 m        | 2.3- 3.0 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 126  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 阿児海岸<br>賢島地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防        | ○                      | 330 m          | 1.9- 2.9 | 志摩市的一部分 | 住宅地・原野          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 127  | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)       | 賢島港海岸<br>賢島地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・定期船・遊覧船乗地の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 389 m          | 1.1- 3.8 | 志摩市的一部分 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 78 m           | 1.1- 3.8 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 突堤        | ○                      | 16 m           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 11 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 128  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>神明浦地区<br>神明中地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整                 | 護岸        | ○                      | 445 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地・住宅<br>地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 樋管        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 129  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>神明浦地区<br>神明西地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・船着場等の海岸利用との調整                 | 護岸        | ○                      | 340 m          | 2.8- 2.8 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地・住宅<br>地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 130  | 志摩市 | 志摩市<br>(水産庁)       | 神明漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。  | 護岸        | ○                      | 269 m          | 2.2- 3.2 | 志摩市的一部分 | 農地<br>住宅地       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |                   |  | 水門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 | 施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、消防団や自治会と協同して定期点検を行う。  |           |
| 131  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 阿児海岸<br>鵜方地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防        | ○                      | 589 m          | 0.7- 1.0 | 志摩市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)  |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |  |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------------|--|-----------|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域      | 状況      |                 |  |           |  |  |
| 132  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 阿児海岸<br>鵜方浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・船着場等の海岸利用との調整</li> </ul>    | 堤防        | ○                      | 83 m           | 2.4~3.9 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地・住宅地       | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 2,355 m        | 2.4~3.9 |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 2 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 8 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
| 133  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 浜島海岸<br>大崎地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>      | 堤防        | ○                      | 1,373 m        | 0.9~2.8 | 志摩市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。   |           |  |  |
| 134  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>迫子東地先          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> </ul>                            | 護岸        | ○                      | 773 m          | 1.8~3.5 | 志摩市的一部分 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |  |  |
| 135  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 浜島海岸<br>迫子地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>      | 堤防        | ○                      | 3,129 m        | 0.8~2.3 | 志摩市的一部分 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。   |           |  |  |
| 136  | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)       | 浜島港海岸<br>迫子地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | —   | —         | —                      | —              | —       | 志摩市的一部分 | 原野              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |  |  |
| 137  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>迫子地区<br>迫子中地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り、船着場等の海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸        | ○                      | 770 m          | 3.5~3.5 | 志摩市的一部分 | 樹林・農地・住宅地       | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>   |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 8 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 6 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
| 138  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>迫子地区<br>迫子西地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・船着場等の海岸利用との調整</li> </ul>    | 護岸        | ○                      | 522 m          | 3.5~3.5 | 志摩市的一部分 | 樹林・住宅地          | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 4 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 1 基            | —       |         |                 |  |           |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |  |  |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|--|--|--|
|      |     |                    |                        |                   |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |  |  |  |
| 139  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>塩屋地区<br>塩屋北地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・船着場等の海岸利用との調整</li> </ul>    | 堤防    | ○              | 339 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部 | 住宅地・農地          | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 1,062 m        | 3.5- 3.5 |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 9 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |
| 140  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>塩屋地区<br>塩屋中地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り、船着場等の海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸    | ○              | 322 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部 | 樹林・住宅地          | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p>   |           |  |  |  |
| 141  | 志摩市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 浜島海岸<br>菅田地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>      | 堤防    | ○              | 1,359 m        | 1.0- 3.3 | 志摩市的一部 | 住宅地・原野          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。   |           |  |  |  |
| 142  | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)       | 浜島港海岸<br>塩屋地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り、船着場等の海岸利用との調整</li> </ul> | 護岸    | ○              | 238 m          | 3.5- 3.5 | 志摩市的一部 | 農地              | <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> <p>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</p> |           |  |  |  |
| 143  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>塩屋地区<br>塩屋南地先  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> </ul>                            | 堤防    | ○              | 62 m           | 3.4- 3.5 | 志摩市的一部 | 住宅地・樹林          |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸    | ○              | 393 m          | 3.4- 3.5 |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管    | ○              | 2 基            | —        |        |                 |  |           |  |  |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|---|-----------|
|      |     |                    |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |   |           |
| 144  | 志摩市 | 三重県<br>(港湾局)       | 浜島港海岸<br>浜島地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・花火大会、釣り等の海岸利用との調整</li> </ul>                        | 護岸        | ○                      | 4,275 m        | 0.9- 8.2 | 志摩市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 1,486 m        | 0.9- 8.2 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 826 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 602 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 61 基           | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 5 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 28 基           | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
| 145  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>浜島地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・サーフィン等の海岸利用との調整</li> </ul>    | 堤防        | ○                      | 96 m           | 9.0- 9.0 | 志摩市の一部 | 樹林・住宅地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 685 m          | 9.0- 9.0 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 人工リーフ     | ○                      | 240 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 樋管        | ○                      | 6 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |
| 146  | 志摩市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 浜島海岸<br>南張地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・ウミガメの産卵地等に配慮する</li> <li>・景観への配慮</li> <li>・海水浴・サーフィンの海岸利用との調整</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 559 m          | 4.5- 9.0 | 志摩市の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 護岸        | ○                      | 1,294 m        | 4.5- 9.0 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 130 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 突堤        | ○                      | 88 m           | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |
|      |     |                    |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 4 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名  | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|--|
|      |          |                    |                         |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |  |
| 147  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>田曾浦地区<br>田曾浦東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・海水浴等の海岸利用との調整     | 堤防        | ○                      | 203 m          | 6.0- 6.0 | 南伊勢町の一部 | 樹林・農地           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 護岸        | ○                      | 243 m          | 6.0- 6.0 |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 陸閘        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |           |  |
| 148  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>田曾浦地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                      | 堤防        | ○                      | 198 m          | 6.9- 7.3 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 堤防        | ○                      | 160 m          | 6.0- 7.2 |         |                 |  |           |  |
| 149  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>田曾浦地区<br>田曾浦西地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・海水浴等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 127 m          | 6.0- 7.2 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 護岸        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 陸閘        | ○                      | —              | —        |         |                 |  |           |  |
| 150  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水産庁)       | 宿田曾漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。   | 堤防        |                        | 800 m          | 6.3- 8.8 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 護岸        | ○                      | 788 m          | 6.3- 8.4 |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 胸壁        |                        | 39 m           | 6.5- 6.5 |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 水門        |                        | 1 基            | —        |         |                 |  |           |  |
| 151  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>宿浦地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・釣り等の海岸利用との調整                     | 堤防        | ○                      | 53 m           | 2.2- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 護岸        | ○                      | 1,206 m        | 2.2- 4.0 |         |                 |  |           |  |
|      |          |                    |                         |                   |   | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |           |  |
| 152  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>宿浦地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                      | 堤防        | ○                      | 1,808 m        | 1.9- 6.2 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |  |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)    | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|----------|----------------|------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |          |                |                        |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |           |
| 153  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>木谷地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。      | 堤防        | ○                      | 2,858 m        | 0.5- 3.7 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 154  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>木谷地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・釣り、船着場等の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 420 m          | 3.0- 3.3 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 42 m           | 3.0- 3.3 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 15 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 155  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>下津浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。      | 堤防        | ○                      | 1,120 m        | 0.8- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 樋門        |                        | 4 基            | —        |         |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 156  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>下津浦地区        | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・釣り、船着場等の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 1,277 m        | 1.3- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 胸壁        | ○                      | 15 m           | 1.3- 3.0 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 16 基           | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 157  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>神津佐地区        | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                      | 護岸        | ○                      | 716 m          | 0.8- 3.6 | 南伊勢町の一部 | 樹林・住宅地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 陸閘        | ○                      | 9 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |          |                |                        |                   |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 158  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>神津佐地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。      | 堤防        | ○                      | 681 m          | 1.2- 2.5 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 159  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>泉地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。      | 堤防        | ○                      | 1,479 m        | 1.2- 2.9 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)    | 区域               | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「◎」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)  |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|----------|----------------|------------------|-------------------|--|-------|----------------|----------------|---------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |          |                |                  |                   |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域      | 状況      |                 |  |           |
| 160  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>飯満地区     | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                               | 堤防    | ○              | 1,306 m        | 1.0~3.9 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 161  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>飯満地区   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・花火大会、潮干狩り等の海岸利用との調整                       | 堤防    | ○              | 173 m          | 1.0~5.8 | 南伊勢町の一部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 護岸    | ○              | 762 m          | 1.0~5.8 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 陸閘    | ○              | 19 基           | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 162  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>五ヶ所浦地区 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・各種イベント等の海岸利用との調整 | 護岸    | ○              | 3,783 m        | 1.1~3.8 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 陸閘    | ○              | 24 基           | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 樋門    | ○              | 6 基            | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 163  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>五ヶ所浦地区   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                               | 堤防    | ○              | 648 m          | 1.8~3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 164  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>中津浜浦地区   | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                               | 堤防    | ○              | 1,452 m        | 2.7~6.1 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 165  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 五ヶ所港海岸<br>中津浜地区  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の利用との調整  | 護岸    | ○              | 594 m          | 7.8~7.8 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 離岸堤   | ○              | m              | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 突堤    | ○              | 136 m          | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 陸閘    | ○              | 5 基            | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |          |                |                  |                   |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 166  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南勢海岸<br>船越地区     | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                               | 堤防    | ○              | 3,163 m        | 0.8~3.4 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法   |  |
|------|----------|--------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|---|--|
|      |          |                    |                        |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |   |  |
| 167  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)       | 五ヶ所港海岸<br>船越地区         | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                   | 護岸        | ○                      | 573 m          | 7.5- 8.7 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 胸壁        | ○                      | 176 m          | 7.5- 8.7 |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 18 基           | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |   |  |
| 168  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>内瀬地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・潮干狩等の海岸利用との調整   | 護岸        | ○                      | 1,173 m        | 1.8- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 陸閘        | ○                      | 3 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 堤防        | ○                      | 1,818 m        | 1.0- 3.0 |         |                 |  |   |  |
| 169  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>内瀬地区           | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防        | ○                      | 1,818 m        | 1.0- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |  |
| 170  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>迫間浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防        | ○                      | 3,505 m        | 1.0- 3.1 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |  |
| 171  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 迫間浦漁港海岸                | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・干潟・既存の動植物・海苔及び魚の養殖等に配慮する。 | 護岸        | ○                      | 2,816 m        | 1.4- 4.6 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |   |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 陸閘        |                        | 35 基           | —        |         |                 |  | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行なう。       |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 水門        |                        | 1 基            | —        |         |                 |  |   |  |
| 172  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>迫間浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・船着き場の海岸利用との調整             | 護岸        | ○                      | 993 m          | 2.0- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |  |
|      |          |                    |                        |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |  |
| 173  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>相賀浦地区          | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                   | 堤防        | ○                      | 2,657 m        | 1.2- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |  |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名  | ゾーン種別             | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)  |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|---|-----------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------------|--|-----------|
|      |          |                    |                         |                   |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域      | 状況      |                 |  |           |
| 174  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南勢海岸<br>磯浦地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防        | ○                      | 426 m          | 2.1~3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 175  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 磯浦漁港海岸                  | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・既存の動植物・魚の養殖等に配慮する。                                   | 護岸        | ○                      | 1,583 m        | 1.3~3.2 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 胸壁        | ○                      | 182 m          | 3.2~3.2 |         |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 陸閘        |                        | 28 基           | —       |         |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。           |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 堤防        | ○                      | 421 m          | 2.5~2.5 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 176  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>磯浦地区            | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・海水浴等の海岸利用との調整                              | 離岸堤       | ○                      | 160 m          | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 突堤        | ○                      | 150 m          | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 堤防        | ○                      | 856 m          | 6.4~6.5 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地・原<br>野   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 177  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>相賀浦地区<br>相賀浦東地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・海水浴等の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 112 m          | 6.4~6.5 |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 離岸堤       | ○                      | 400 m          | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 堤防        | ○                      | 964 m          | 1.0~3.8 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 178  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 相賀浦漁港海岸                 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・既存の動植物・魚の養殖等に配慮する。                                   | 護岸        |                        | 50 m           | 1.8     |         |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。           |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 離岸堤       |                        | 20 基           | —       |         |                 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。           |           |
|      |          |                    |                         |                   |   | 陸閘        | ○                      | 196 m          | 3.3~3.3 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地・原<br>野   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 179  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>相賀浦地区<br>相賀浦南地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・利用向上の促進を図るため、背後地整備事業との調整   | 護岸        | ○                      | 1 基            | —       |         |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名  | ゾーン種別             | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法  |  |
|------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|--|--|
|      |          |                    |                         |                   |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |  |  |
| 180  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南勢海岸<br>相賀浦地区<br>相賀浦西地先 | ①複雑に入組んだ<br>リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                 | 護岸        | ○                      | 411 m          | 3.3- 3.3 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 陸閘        | ○                      | 8 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |  |  |
| 181  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>道行竈地区           | ②リアス海岸            | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 733 m          | 1.0- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
| 182  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>阿曾浦地区           | ②リアス海岸            | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 843 m          | 1.5- 7.5 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
| 183  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>大方竈地区           | ②リアス海岸            | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 445 m          | 2.3- 3.0 | 南伊勢町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
| 184  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>大方浦地区           | ②リアス海岸            | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全   | 堤防        | ○                      | 160 m          | 4.0- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  |  |  |
| 185  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>阿曾浦地区           | ②リアス海岸            | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                 | 護岸        | ○                      | 199 m          | 3.5- 3.5 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |  |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 陸閘        | ○                      | 3 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  |  |  |
| 186  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 阿曾浦漁港海岸                 | ②リアス海岸            | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                                    | 護岸        | ○                      | 919 m          | 1.6- 6.1 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 離岸堤       | ○                      | 101 m          | —        |         |                 |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |
|      |          |                    |                         |                   |  | 突堤        | ○                      | 43 m           | —        |         |                 |  |  |  |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域                    | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の種類 | 規模(現況)                 |       | 受益の地域<br>及びその状況 |         | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|----------|--------------------|-----------------------|--------|--|-------|------------------------|-------|-----------------|---------|-----------|--|
|      |          |                    |                       |        |  |       | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 | 延長等   | 天端高<br>(T.P.m)  | 地域      |           |  |
| 187  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>道行地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                 | 護岸    | ○                      | 512 m | 3.5- 3.5        | 南伊勢町の一部 | 樹林・住宅地    | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 陸閘    | ○                      | 2 基   | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |          |                    |                       |        |  | 樋門    | ○                      | 1 基   | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 188  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>大江地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                 | 堤防    | ○                      | 372 m | 1.6- 2.0        | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地・樹林 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 樋門    | ○                      | 1 基   | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 189  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>大江地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                 | 堤防    | ○                      | 236 m | 2.0- 2.0        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 190  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>道方地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                 | 堤防    | ○                      | 405 m | 1.7- 1.7        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 191  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>道方地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                 | 堤防    | ○                      | 248 m | 4.0- 4.0        | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地    | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 護岸    | ○                      | 340 m | 4.0- 4.0        |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 陸閘    | ○                      | 1 基   | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |          |                    |                       |        |  | 樋門    | ○                      | 2 基   | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 192  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 阿曾浦漁港海岸<br>土穴地区       | ②リアス海岸 | —  | —     | —                      | —     | —               | 南伊勢町の一部 | —         | —  |
| 193  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>燧柄地区<br>燧柄東地先 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・海水浴等の海岸利用との調整 | 堤防    | ○                      | 232 m | 6.5- 6.6        | 南伊勢町の一部 | 樹林        | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 護岸    | ○                      | 181 m | 6.5- 6.6        |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                    |                       |        |  | 離岸堤   | ○                      | 167 m | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 194  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>燧柄浦地区         | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                 | 堤防    | ○                      | 26 m  | 2.5- 2.5        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法   |
|------|----------|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--|---|
|      |          |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |                 |  |   |
| 195  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 燧柄漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・砂浜の保全を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・砂浜・干潟・既存の動植物等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 279 m          | 6.3- 6.3 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。<br>施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 196  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>燧柄地区<br>燧柄西地先  |        |  | 陸閘        |                        | 2 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 197  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>賛浦地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全                             | 堤防        | ○                      | 419 m          | 7.5- 7.5 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 198  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>賛浦地区           |        |  | 護岸        | ○                      | 905 m          | 7.5- 7.5 |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 199  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 賛浦漁港海岸                 |        |  | 離岸堤       | ○                      | 330 m          | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 200  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>奈屋浦地区          |        |  | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
| 201  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>道行カサラギ地区       |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。           |
| 195  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 燧柄漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・砂浜の保全を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・砂浜・干潟・既存の動植物等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 1,138 m        | 3.0- 5.1 | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地・原<br>野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 196  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>燧柄地区<br>燧柄西地先  |        |  | 陸閘        |                        | 1 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 197  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>賛浦地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全                             | 堤防        | ○                      | 252 m          | 1.3- 1.8 | 南伊勢町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。<br>施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 198  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>賛浦地区           |        |  | 護岸        | ○                      | 1,176 m        | 2.0- 5.5 |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 199  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 賛浦漁港海岸                 |        |  | 離岸堤       | ○                      | 330 m          | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 200  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>奈屋浦地区          |        |  | 陸閘        |                        | 1 基            | —        |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
| 201  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>道行カサラギ地区       |        |  | 樋門        | ○                      | 196 m          | 3.5- 3.5 |         |                 |  | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。           |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)    | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 規模(現況)                 |         | 受益の地域<br>及びその状況 |         | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|----------|----------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|--|
|      |          |                |                        |        |  |           | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 | 延長等     | 天端高<br>(T.P.m)  | 地域      |           |  |
| 202  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水産庁)   | 奈屋浦漁港海岸                | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・既存の動植物等に配慮する。</li> </ul>                       | 堤防        | ○                      | 1,064 m | 1.8- 5.1        | 南伊勢町の一部 | 住宅地       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |
|      |          |                |                        |        |  | 護岸        |                        | 414 m   | 2.2- 3.9        |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |
|      |          |                |                        |        |  | 樋門        |                        | 2 基     | —               |         |           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |
|      |          |                |                        |        |  | 陸閘        |                        | 2 基     | —               |         |           | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。           |
| 203  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南島海岸<br>東宮地区           | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                             | 堤防        | ○                      | 593 m   | 2.7- 3.0        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 204  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南島海岸<br>河内地区           | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                             | 堤防        | ○                      | 935 m   | 2.0- 4.4        | 南伊勢町の一部 | 農地・住宅地    | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 205  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 吉津港海岸<br>河内地区          | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・潮干狩等の海岸利用との調整</li> </ul>                           | 護岸        | ○                      | 560 m   | 0.9- 5.2        | 南伊勢町の一部 | 住宅地・農地    | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 206  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 吉津港海岸<br>村山地区          | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・花火大会等の海岸利用との調整</li> </ul>   | —         | —                      | —       | —               | 南伊勢町の一部 | 樹林        | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
| 207  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(港湾局)   | 吉津港海岸<br>神前浦地区         | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・花火大会、潮干狩り等の海岸利用との調整</li> </ul> | 胸壁        | ○                      | 571 m   | 1.3- 5.3        | 南伊勢町の一部 | 住宅地       | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |
|      |          |                |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 4 基     | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
|      |          |                |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 4 基     | —               |         |           | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |
| 208  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南島海岸<br>神前浦地区          | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                             | 堤防        | ○                      | 381 m   | 4.0- 4.0        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |
| 209  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局) | 南島海岸<br>方座浦地区          | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮に対する安全を確保する。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・養殖活動等に配慮する。</li> </ul>                             | 堤防        | ○                      | 224 m   | 2.0- 2.0        | 南伊勢町の一部 | 農地・原野     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |

| 区域番号 | 市町名      | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |         | 受益の地域<br>及びその状況  |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|----------|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|---------|--|--|-----------|
|      |          |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況      |  |  |           |
| 210  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 方座浦漁港海岸                | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・砂浜の保全を行う。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・既存の動植物・海苔及び魚の養殖等に配慮する。</li> </ul>          | 堤防        | ○                      | 1,499 m        | 2.1- 3.3 | 南伊勢町の一部 | 住宅地  | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> <li>施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。</li> </ul>   |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 陸閘        |                        | 6 基            | —        |         |  |  |           |
| 211  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>小方地区           | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul>                      | 護岸        | ○                      | 205 m          | 4.0- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 樹林・住宅地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |
| 212  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 南島海岸<br>古和浦地区          | ②リアス海岸 | —  | —         | — m                    | —              | 南伊勢町の一部  | 農地・原野   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |           |
| 213  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>栃木地区           | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> </ul>   | 護岸        | ○                      | 162 m          | 4.2- 4.2 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林   | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>  |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |  |  |           |
| 214  | 南伊勢<br>町 | 南伊勢町<br>(水産庁)      | 古和浦漁港海岸                | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する。</li> <li>・耐震性能の強化を図る。</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。</li> <li>・津波に対する安全性を向上する。</li> <li>・既存の動植物・魚の養殖等に配慮する。</li> </ul>            | 堤防        | ○                      | 448 m          | 3.3-4.5  | 南伊勢町の一部 | 住宅地  | <ul style="list-style-type: none"> <li>台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。</li> <li>施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年2度、定期点検を行う。</li> </ul>   |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 陸閘        |                        | 8 基            | —        |         |  |  |           |
| 215  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>古和浦地区          | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> </ul>                         | 護岸        | ○                      | 391 m          | 3.5- 4.6 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林・農地  | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>   |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 12 基           | —        |         |  |  |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |         |  |  |           |
| 216  | 南伊勢<br>町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 南島海岸<br>棚橋地区           | ②リアス海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・貴重な動植物の保全</li> <li>・潮干狩等の海岸利用との調整</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 434 m          | 3.3- 4.0 | 南伊勢町の一部 | 住宅地・樹林・農地  | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 護岸        | ○                      | 811 m          | 3.3- 4.0 |         |  |  |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 突堤        | ○                      | 18 m           | —        |         |  |  |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 7 基            | —        |         |  |  |           |
|      |          |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 2 基            | —        |         |  |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性  | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|---|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |        |   |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |
| 217  | 大紀町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 紀勢海岸<br>錦地区            | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する | 堤防    | ○              | 170 m          | 4.0- 4.0 | 大紀町の一部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 218  | 大紀町 | 三重県<br>(水産庁)       | 錦漁港海岸<br>向井地区          | ②リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                                       | 護岸    | ○              | 1,037 m        | 3.6- 6.4 | 大紀町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 水門    |                | 7 基            | —        |        |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 胸壁    |                | 487 m          | 3.0- 3.6 |        |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 219  | 大紀町 | 三重県<br>(水産庁)       | 錦漁港海岸<br>大明神地区         | ②リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・前面海域における海面養殖に配慮する。                | 護岸    |                | 435 m          | 3.6- 6.4 | 大紀町の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 水門    |                | 2 基            | —        |        |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 220  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>野々瀬地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。    | 堤防    | ○              | 66 m           | 6.5- 6.5 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 221  | 紀北町 | 三重県<br>(港湾局)       | 長島港海岸<br>呼崎名倉地区        | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の利用との調整    | 堤防    | ○              | 1,645 m        | 1.1- 9.1 | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 護岸    | ○              | 1,169 m        | 1.1- 9.1 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 離岸堤   | ○              | 300 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 突堤    | ○              | 278 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 陸閘    | ○              | 8 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 樋門    | ○              | 4 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 222  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>丸山地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。    | 堤防    | ○              | 10 m           | 6.9- 6.9 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 223  | 紀北町 | 三重県<br>(港湾局)       | 長島港海岸<br>西長島地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                   | 堤防    | ○              | 743 m          | 6.3- 8.1 | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)    | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)     |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|----------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|------------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域         | 状況     |                 |  |           |
| 224  | 紀北町 | 三重県<br>(港湾局)   | 長島港海岸<br>江の浦地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。             | 護岸        | ○                      | 1,042 m        | 1.3- 4.3   | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                |                        |        |  | 胸壁        | ○                      | 40 m           | 1.3- 4.3   |        |                 |  |           |
|      |     |                |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 17 基           | —          |        |                 |  |           |
|      |     |                |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 3 基            | —          |        |                 |  |           |
| 225  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局) | 長島海岸<br>加田横城地区         | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 375 m          | 1.5- 2.2   | 紀北町の一部 | 農地・住宅地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 226  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局) | 長島海岸<br>横城大向地区         | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 400 m          | 1.5- 1.5   | 紀北町の一部 | 農地・住宅地・原野       | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 227  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局) | 長島海岸<br>大向地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 185 m          | 2.1- 2.1   | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 228  | 紀北町 | 三重県<br>(港湾局)   | 長島港海岸<br>中ノ島地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する              | 護岸        | ○                      | 1,498 m        | 1.6- 6.6   | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                |                        |        |  | 胸壁        | ○                      | 115 m          | 1.6- 6.6   |        |                 |  |           |
|      |     |                |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 26 基           | —          |        |                 |  |           |
|      |     |                |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —          |        |                 |  |           |
| 229  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局) | 長島海岸<br>諏訪地区           | ②リアス海岸 | —  | -         |                        | — m            | —          | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 230  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局) | 長島海岸<br>黒浜地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 103 m          | 5.6- 5.6   | 紀北町の一部 | 農地・原野・海水浴施設     | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 231  | 紀北町 | 紀北町<br>(水産庁)   | 海野漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する   | 堤防        | ○                      | 567 m          | 10.7- 10.7 | 紀北町の一部 | 住宅地・農地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                |                        |        |  | 離岸堤       |                        | 88 m           | 2.1        |        |                 |  |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|--|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |        |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |
| 232  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>名古地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 111 m          | 6.8- 6.8 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 233  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>比畿地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 159 m          | 7.5- 7.5 | 紀北町の一部 | 農地・<br>海水浴施設    | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門    |                | 1 基            | —        |        |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 234  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 紀伊長島海岸<br>海野地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の利用との調整                | 堤防    | ○              | 632 m          | 7.5- 7.5 | 紀北町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 護岸    | ○              | 363 m          | 7.5- 7.5 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 人工リーフ | ○              | 270 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 突堤    | ○              | 35 m           | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |        |  |       |                |                |          |        |                 |  |           |
| 235  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 紀伊長島海岸<br>道瀬地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の利用との調整                | 堤防    | ○              | 773 m          | 6.6- 6.6 | 紀北町の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 護岸    | ○              | 330 m          | 6.6- 6.6 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 離岸堤   | ○              | 352 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 人工リーフ | ○              | 228 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 突堤    | ○              | 703 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |                        |        |  |       |                |                |          |        |                 |  |           |
| 236  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>新田元谷地区         | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 42 m           | 5.7- 5.7 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況  |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|--------|--|--|-----------|
|      |     |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |  |  |           |
| 237  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>豊浦(田尻)地区       | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 78 m           | 7.1- 7.1 | 紀北町の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 238  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>豊浦地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 226 m          | 7.7- 7.7 | 紀北町の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 239  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 長島海岸<br>ひじもと地区         | ②リアス海岸 | 一  | -         | - m                    | -              | 紀北町の一部   | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |           |
| 240  | 紀北町 | 紀北町<br>(水産庁)       | 三浦漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・砂浜の保全を行う     | 堤防        | ○                      | 493 m          | 4.3- 6.1 | 紀北町の一部 | 住宅地・農地   | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 離岸堤       | ◎                      | 210 m          | 2.7      |        |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。       |           |
| 241  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>平高地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 63 m           | 7.4- 7.4 | 紀北町の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 242  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 海山海岸<br>白浦地区<br>白浦東地先  | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴等の利用との調整                | 堤防        | ○                      | 585 m          | 5.0- 8.2 | 紀北町の一部 | 農地・樹林・住宅地  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 人工リーフ     | ○                      | 247 m          | -        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |  | 突堤        | ○                      | 51 m           | -        |        |  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 243  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>大須崎地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 43 m           | 6.5- 6.5 | 紀北町の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 244  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>須崎地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 86 m           | 6.2- 6.2 | 紀北町の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 245  | 紀北町 | 紀北町<br>(水産庁)       | 白浦漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                 | 堤防        | ○                      | 648 m          | 4.8- 4.8 | 紀北町の一部 | 住宅地  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況  |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|------------|------------------|--|-----------|
|      |     |                    |                        |        |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況         |                  |  |           |
| 246  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 海山海岸<br>白浦地区<br>白浦西地先  | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する  | 堤防        | ○                      | 21 m           | 2.7- 2.7 | 紀北町の一部     | 樹林               | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                        |        |   | 護岸        | ○                      | 58 m           | 2.7- 2.7 |            |                  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                        |        |   | 突堤        | ○                      | 65 m           | —        |            |                  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 247  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 海山海岸<br>島勝浦地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・キャンプ等の利用との調整<br>・背後地公園事業との調整 | 堤防        | ○                      | 122 m          | 7.2- 7.2 | 紀北町の一部     | 住宅地・原野           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                        |        |   | 護岸        | ○                      | 616 m          | 7.2- 7.2 |            |                  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 248  | 紀北町 | 紀北町<br>(水産庁)       | 島勝漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・施設の老朽化が進んでいることから修繕が必要である<br>・津波に対する安全性を向上する   | 堤防        | ○                      | 572 m          | 4.3- 4.3 | 紀北町の一部     | 住宅地・農地           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 維持又は修繕の方法 |
| 249  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>天満地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防        | ○                      | 55 m           | 6.8- 6.8 | 紀北町の一部     | 農地・原野            | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 維持又は修繕の方法 |
| 250  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>和具(島勝)地区       | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防        | ○                      | 229 m          | 7.1- 7.1 | 紀北町の一部     | 農地・住宅地<br>・海水浴施設 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                        |        |   | 陸閘        |                        | 2 基            | —        |            |                  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 251  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>須賀利地区          | ②リアス海岸 | —   | —         |                        | —              | —        | 尾鷲市の一<br>部 | 樹林               | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>(天然護岸)   | 維持又は修繕の方法 |
| 252  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 須賀利漁港海岸                | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観へ配慮する  | 胸壁        | ○                      | 816 m          | 5.0- 5.0 | 尾鷲市の一<br>部 | 住宅地              | 台風や地震時の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。       | 維持又は修繕の方法 |
|      |     |                    |                        |        |   | 陸閘        | ○                      | 15 基           | 5.0      |            |                  | 施設及び施設を操作する為に必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年に1度の定期点検を行う。          |           |
| 253  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>原崎地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防        | ○                      | 183 m          | 4.0- 4.0 | 紀北町の一<br>部 | 農地・原野            | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 維持又は修繕の方法 |
| 254  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>古里地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。  | 堤防        | ○                      | 126 m          | 4.8- 4.8 | 紀北町の一<br>部 | 農地・原野            | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 維持又は修繕の方法 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域            | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|---------------|--------|--|-------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |               |        |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |  |           |
| 255  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>竹田地区  | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                       | 堤防    | ○              | 179 m          | 4.6- 4.6 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 256  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>寺倉地区  | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                       | 堤防    | ○              | 267 m          | 4.8- 4.8 | 紀北町の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 257  | 紀北町 | 紀北町<br>(水産庁)       | 矢口漁港海岸        | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                       | 堤防    | ○              | 889 m          | 6.8-6.8  | 紀北町の一部 | 住宅地・農地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年2回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 258  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 海山海岸<br>引本浦地区 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                       | 護岸    | ○              | 1,177 m        | 3.7- 3.7 | 紀北町の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 陸閘    | ○              | 6 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |               |        |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 259  | 紀北町 | 三重県<br>(港湾局)       | 引本港海岸<br>引本地区 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮               | 護岸    | ○              | 1,092 m        | 2.1- 4.9 | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 胸壁    | ○              | 1,240 m        | 2.1- 4.9 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 陸閘    | ○              | 44 基           | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
|      |     |                    |               |        |  | 樋門    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |
| 260  | 紀北町 | 三重県<br>(農村振興局)     | 海山海岸<br>小山浦地区 | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。                       | 堤防    | ○              | 73 m           | 3.6- 3.6 | 紀北町の一部 | 農地・住宅地          | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
|      |     |                    |               |        |  | 樋門    | ○              | 2 基            | —        |        |                 | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 261  | 紀北町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 海山海岸<br>小山浦地区 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・釣りの利用との調整 | 堤防    | ○              | 480 m          | 9.4- 9.4 | 紀北町の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 離岸堤   | ○              | 320 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 突堤    | ○              | 339 m          | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |               |        |  | 陸閘    | ○              | 1 基            | —        |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名  | ゾーン種別  | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |            | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|-----|--------------------|-------------------------|--------|---|-----------|------------------------|----------------|----------|------------|-----------------|---|-----------|--|
|      |     |                    |                         |        |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況         |                 |   |           |  |
| 262  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 尾鷲港海岸<br>古里水池地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                    | 護岸        | ○                      | 371 m          | 2.4~ 7.9 | 尾鷲市の一部     | 住宅地・農地・原<br>野   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
| 263  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 尾鷲港海岸<br>港内地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・花火大会等の海岸利用との調整 | 護岸        | ○                      | 483 m          | 1.4~ 4.6 | 尾鷲市の一部     | 市街地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 胸壁        | ○                      | 773 m          | 1.4~ 4.6 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 陸閘        | ○                      | 27 基           | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 樋門        | ○                      | 3 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
| 264  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 尾鷲港海岸<br>国市地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・潮干狩等の海岸利用との調整  | 堤防        | ○                      | 50 m           | 4.2~ 6.1 | 尾鷲市の一部     | 市街地・企業地         | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 護岸        | ○                      | 1,617 m        | 4.2~ 6.1 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 胸壁        | ○                      | 528 m          | 4.2~ 6.1 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
| 265  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 尾鷲港海岸<br>向井地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴、潮干狩等の海岸利用との調整             | 堤防        | ○                      | 358 m          | 3.1~ 5.2 | 尾鷲市の一部     | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 護岸        | ○                      | 961 m          | 3.1~ 5.2 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
| 266  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>大曾根地区<br>大曾根西地先 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                   | 護岸        | ○                      | 323 m          | 4.8~ 4.8 | 尾鷲市の一部     | 農地・原野           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 樋門        | ○                      | 1 基            | —        |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
| 267  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 大曾根漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化の進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観へ配慮する        | 堤防        | ○                      | 174 m          | 4.5~ 5.5 | 尾鷲市の一<br>部 | 住宅地             | 台風や地震時の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。    |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 陸閘        | ○                      | 6 基            | 4.5      |            |                 | 施設及び施設を操作する為に必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年に1度の定期点検を行う。       |           |  |
| 268  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>大曾根地区<br>大曾根東地先 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                   | 堤防        | ○                      | 79 m           | 4.8~ 5.4 | 尾鷲市の一<br>部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |
|      |     |                    |                         |        |   | 護岸        | ○                      | 137 m          | 4.8~ 5.4 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |           |  |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)  |        | 受益の地域<br>及びその状況  |  | 維持又は修繕の方法                                       |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|---------|--------|--|--|---|
|      |     |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域      | 状況     |  |  |   |
| 269  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>行野浦地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮      | 護岸        | ○                      | 555 m          | 2.1~2.1 | 尾鷲市の一部 | 樹林   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |
| 270  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 行野浦漁港海岸                | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮する    | 堤防        | ○                      | 96 m           | 5.3~5.3 | 尾鷲市の一部 | 住宅地  | 台風や地震時の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。       | 施設及び施設を操作する為に必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年に1度の定期点検を行う。 |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 1 基            | 5.3     |        |  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 271  | 尾鷲市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 尾鷲海岸<br>九鬼地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 169 m          | 6.5~6.5 | 尾鷲市の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 272  | 尾鷲市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 尾鷲海岸<br>川向小口地区         | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 33 m           | 6.5~6.5 | 尾鷲市の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 273  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 九木漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する  | —         | —                      | —              | —       | 尾鷲市の一部 | —  | —  | —   |
| 274  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 早田漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する  | —         | —                      | —              | —       | 尾鷲市の一部 | —  | —  | —   |
| 275  | 尾鷲市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 尾鷲海岸<br>大木名地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防        | ○                      | 81 m           | 6.0~6.0 | 尾鷲市の一部 | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 276  | 尾鷲市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 尾鷲海岸<br>戸丸エビレ地区        | ②リアス海岸 | —  | —         | — m                    | —              | 尾鷲市の一部  | 農地・原野  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |  |   |
| 277  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水産庁)       | 三木浦漁港海岸                | ②リアス海岸 | ・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・老朽化の進んだ施設の修繕を行う                                       | 胸壁        | ○                      | 947 m          | 3.8~3.8 | 尾鷲市の一部 | 住宅地  | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 26 基           | —       |        |  | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。           |   |
|      |     |                    |                        |        |  | 水門        | ○                      | 3 基            | —       |        |  | 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年1度、定期点検を行う。           |   |
| 278  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 三木里港海岸<br>小脇地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                                     | 護岸        | ○                      | 86 m           | 2.8~2.8 | 尾鷲市の一部 | 住宅地  | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |   |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)  |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|---------|--------|-----------------|--|-----------|--|
|      |     |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域      | 状況     |                 |  |           |  |
| 279  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 三木里港海岸<br>名柄地区         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・海水浴、潮干狩等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 321 m          | 1.6~9.6 | 尾鷲市の一部 | 農地・樹林・住宅<br>地   | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 護岸        | ○                      | 1,334 m        | 1.6~9.6 |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 突堤        | ○                      | 376 m          | —       |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 2 基            | —       |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —       |        |                 |  |           |  |
| 280  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 三木里港海岸<br>三木里地区        | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観への配慮<br>・海水浴、キャンプ等の海岸利用との調整    | 堤防        | ○                      | 356 m          | 3.3~5.6 | 尾鷲市の一部 | 住宅地・農地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 4 基            | —       |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —       |        |                 |  |           |  |
| 281  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>古江地区           | ②リアス海岸 | —  | —         | —                      | —              | —       | 尾鷲市の一部 | 農地・樹林           | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>(天然護岸)   |           |  |
| 282  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 古江漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化の進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観へ配慮する           | 胸壁        | ○                      | 743 m          | 5.0~5.0 | 尾鷲市の一部 | 住宅地             | 台風や地震時の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。<br>施設及び施設を操作する為に必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年に1度の定期点検を行う。  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 10 基           | 5.0     |        |                 |  |           |  |
| 283  | 尾鷲市 | 三重県<br>(港湾局)       | 賀田港海岸<br>賀田地区          | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                       | 護岸        | ○                      | 1,928 m        | 0.8~3.8 | 尾鷲市の一部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。<br>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 8 基            | —       |        |                 |  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 4 基            | —       |        |                 |  |           |  |
| 284  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 曾根漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・老朽化の進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・景観へ配慮する           | 堤防        | ○                      | 339 m          | 3.9~5.0 | 尾鷲市の一部 | 住宅地             | 台風や地震時の災害発生後の臨時点検、年1回程度の日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。<br>施設及び施設を操作する為に必要な機械、器具等を良好な状態に保つよう、年に1度の定期点検を行う。  |           |  |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 1 基            | —       |        |                 |  |           |  |
| 285  | 尾鷲市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 尾鷲海岸<br>曾根地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する   | 護岸        | ○                      | 160 m          | 1.3~3.8 | 尾鷲市の一部 | 樹林・住宅地          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。   |           |  |
| 286  | 尾鷲市 | 尾鷲市<br>(水産庁)       | 梶賀漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波に対する安全性を確保する<br>・津波に対する安全性を向上する  | —         | —                      | —              | —       | 尾鷲市の一部 | —               | —  |           |  |


| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)     |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法   |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------|--|-----------|------------------------|----------------|------------|--------|-----------------|--|---|
|      |     |                    |                        |        |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域         | 状況     |                 |  |   |
| 287  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>須野地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。     | 堤防        | ○                      | 95 m           | 13.0- 13.0 | 熊野市的一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 288  | 熊野市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 熊野海岸<br>須野地区           | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ダイビング等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 131 m          | 8.5- 8.5   | 熊野市的一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                        |        |  | 樋門        | ○                      | 1 基            | —          |        |                 |  |   |
| 289  | 熊野市 | 熊野市<br>(水産庁)       | 甫母漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                  | 護岸        | ○                      | 377 m          | 6.8- 6.8   | 熊野市的一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。 | 施設を良好な状態に保つよう、年1回程度の定期点検を行う。                          |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 5 基            | —          |        |                 |  |   |
| 290  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>二木島地区          | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。     | 堤防        | ○                      | 69 m           | 9.3- 9.3   | 熊野市的一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 291  | 熊野市 | 三重県<br>(港湾局)       | 二木島港海岸<br>二木島地区        | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                     | 堤防        | ○                      | 320 m          | 1.3- 7.2   | 熊野市的一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |        |  | 護岸        | ○                      | 1,778 m        | 1.3- 7.2   |        |                 |  |   |
|      |     |                    |                        |        |  | 突堤        | ○                      | 18 m           | —          |        |                 |  |   |
|      |     |                    |                        |        |  | 胸壁        | ○                      | 990 m          | 1.3- 7.2   |        |                 |  |   |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 30 基           | —          |        |                 |  |   |
| 292  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>遊木地区           | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。     | 堤防        | ○                      | 212 m          | 8.3- 8.3   | 熊野市的一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 293  | 熊野市 | 熊野市<br>(水産庁)       | 遊木漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                 | 護岸        | ○                      | 423 m          | 2.0- 3.0   | 熊野市的一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。 |   |
| 294  | 熊野市 | 熊野市<br>(水産庁)       | 新鹿漁港海岸                 | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。                 | 護岸        | ○                      | 1,059 m        | 3.3- 7.8   | 熊野市的一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 | 施設を良好な状態に保つよう、年1回程度の定期点検を行う。                          |
|      |     |                    |                        |        |  | 陸閘        | ○                      | 9 基            | —          |        |                 |  |   |


| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域             | ゾーン種別  | 整備の方向性   | 施設の種類 | 新設「○」<br>改良「○」 |                | 規模(現況)    |        | 受益の地域<br>及びその状況 |  | 維持又は修繕の方法 |
|------|-----|--------------------|----------------|--------|--|-------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------------|--|-----------|
|      |     |                    |                |        |  |       | 延長等            | 天端高<br>(T.P.m) | 地域        | 状況     |                 |  |           |
| 295  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>波田須地区  | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 236 m          | 9.1~ 9.1  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 296  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>矢賀地区   | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 187 m          | 9.0~ 9.0  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 297  | 熊野市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 熊野海岸<br>波田須地区  | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                | 堤防    | ○              | 370 m          | 8.0~ 8.0  | 熊野市の一部 | 農地              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 298  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>磯崎-1地区 | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 51 m           | 9.4~ 9.4  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 299  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>井内浦地区  | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 670 m          | 8.9~ 8.9  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 300  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>磯崎-6地区 | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 67 m           | 8.0~ 8.0  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 301  | 熊野市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 熊野海岸<br>磯崎地区   | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・耐震性能の強化を図る<br>・津波に対する安全性を向上する                 | 護岸    | ○              | 72 m           | 8.5~ 8.5  | 熊野市の一部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
| 302  | 熊野市 | 熊野市<br>(水産庁)       | 磯崎漁港海岸         | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・津波に対する安全性を向上する。             | 堤防    | ○              | 113 m          | 5.1~ 6.0  | 熊野市の一部 | 住宅地             | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要と認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 303  | 熊野市 | 三重県<br>(農村振興局)     | 熊野海岸<br>磯崎-7地区 | ②リアス海岸 | ・高潮に対する安全を確保する。<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う。<br>・耐震性能の強化を図る。<br>・津波に対する安全性を向上する。<br>・養殖活動等に配慮する。 | 堤防    | ○              | 30 m           | 4.0~ 4.0  | 熊野市の一部 | 農地・原野           | 台風や地震等の災害発生後の臨時点検、年1回程度の定期点検及び日常巡視を行い、必要が認められた箇所への補修を行う。 |           |
| 304  | 熊野市 | 三重県<br>(港湾局)       | 木本港海岸<br>大泊地区  | ②リアス海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する                                | 堤防    | ○              | 468 m          | 2.4~ 12.5 | 熊野市の一部 | 住宅地・樹林          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                |        |  | 護岸    | ○              | 15 m           | 2.4~ 12.5 |        |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。             |           |
|      |     |                    |                |        |  | 陸閘    | ○              | 4 基            | —         |        |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。    |           |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別    | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)     |            | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法   |
|------|-----|--------------------|------------------------|----------|---|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---|---|
|      |     |                    |                        |          |   |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域         | 状況         |                 |   |   |
| 305  | 熊野市 | 三重県<br>(港湾局)       | 木本港海岸<br>木本地区          | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・花火大会等の海岸利用との調整  | 堤防        | ○                      | 1,571 m        | 4.2~ 15.1  | 熊野市の一<br>部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ○                      | 580 m          | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |   |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 10 基           | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |   |
| 306  | 熊野市 | 三重県<br>(港湾局)       | 木本港海岸<br>松原地区          | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・花火大会等の海岸利用との調整  | 護岸        | ○                      | 942 m          | 15.3~ 15.3 | 熊野市の一<br>部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 307  | 熊野市 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 熊野海岸<br>有馬地区           | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・貴重な動植物の保全<br>・景観への配慮<br>・花火大会や漁業活動等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 3,591 m        | 13.0~ 13.2 | 熊野市の一<br>部 | 住宅地             | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 護岸        | ○                      | 780 m          | 13.0~ 13.2 |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ◎                      | —              | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —              | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 13 基           | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
| 308  | 御浜町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 御浜海岸<br>下市木地区          | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 2,049 m        | 11.0~ 12.3 | 御浜町の一<br>部 | 樹林              | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ◎                      | —              | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —              | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 7 基            | —          |            |                 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)        | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別    | 整備の方向性  | 施設の<br>種類 | 規模(現況)                 |         | 受益の地域<br>及びその状況 |        | 維持又は修繕の方法  |   |
|------|-----|--------------------|------------------------|----------|---|-----------|------------------------|---------|-----------------|--------|------------|---|
|      |     |                    |                        |          |   |           | 新設<br>「◎」<br>改良<br>「○」 | 延長等     | 天端高<br>(T.P.m)  | 地域     |            |   |
| 309  | 御浜町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 御浜海岸<br>阿田和地区          | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・松林の保全<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 1,262 m | 11.0~11.8       | 御浜町の一部 | 住宅地        | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 護岸        | ○                      | 327 m   | 11.0~11.8       |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ○                      | 800 m   | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —       | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 7 基     | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
| 310  | 御浜町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 御浜海岸<br>山地地区           | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整                               | 人工リーフ     | ◎                      | —       | —               | 御浜町の一部 | 住宅地        | —   |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —       | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 311  | 紀宝町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 紀宝海岸<br>井田地区<br>井田北地先  | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・松林の保全<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 堤防        | ○                      | 1,146 m | 8.1~10.4        | 紀宝町の一部 | 住宅地・国有林    | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ◎                      | 1,550 m | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —       | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 2 基     | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |
|      |     |                    |                        |          |   | 堤防        | ○                      | 1,496 m | 8.1~7.8         | 紀宝町の一部 | 住宅地・農地・国有林 | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
| 312  | 紀宝町 | 三重県<br>(水管理・国土保全局) | 紀宝海岸<br>井田地区<br>井田南地先  | ③長大な砂礫海岸 | ・高潮・高波等に対する安全を確保する<br>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う<br>・砂浜の保全を行う<br>・津波に対する安全性を向上する<br>・松林の保全<br>・ウミガメの産卵地等に配慮する<br>・景観への配慮<br>・漁業活動等の海岸利用との調整 | 離岸堤       | ○                      | 26 m    | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 人工リーフ     | ○                      | 1,296 m | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 砂浜        | ○                      | —       | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。          |
|      |     |                    |                        |          |   | 陸閘        | ○                      | 1 基     | —               |        |            | 年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。 |

| 区域番号 | 市町名 | 管理者<br>(所管)  | 区域<br>海岸名 地区海岸名<br>地先名 | ゾーン種別    | 整備の方向性   | 施設の<br>種類 | 新設<br>「○」<br>改良<br>「○」 |                | 規模(現況)   |        | 受益の地域<br>及びその状況 |   | 維持又は修繕の方法 |  |
|------|-----|--------------|------------------------|----------|--|-----------|------------------------|----------------|----------|--------|-----------------|---|-----------|--|
|      |     |              |                        |          |  |           | 延長等                    | 天端高<br>(T.P.m) | 地域       | 状況     |                 |   |           |  |
| 313  | 紀宝町 | 三重県<br>(港湾局) | 鵜殿港海岸<br>平島地区          | ③長大な砂礫海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・砂浜の保全を行う</li> <li>・耐震性能の強化を図る</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul> | 堤防        | ○                      | 385 m          | 4.9- 7.6 | 紀宝町の一部 | 住宅地             | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul> |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 護岸        | ○                      | 771 m          | 4.9- 7.6 |        |                 |   |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 人工リーフ     | ○                      | 300 m          | —        |        |                 |   |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 砂浜        | ○                      | —              | —        |        |                 |   |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 陸閘        | ○                      | 9 基            | —        |        |                 |   |           |  |
| 314  | 紀宝町 | 三重県<br>(港湾局) | 鵜殿港海岸<br>鵜殿地区          | ③長大な砂礫海岸 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高潮・高波等に対する安全を確保する</li> <li>・老朽化が進んだ施設の修繕を行う</li> <li>・津波に対する安全性を向上する</li> <li>・釣り等の海岸利用との調整</li> </ul>   | 堤防        | ○                      | 550 m          | 5.1- 7.6 | 紀宝町の一部 | 住宅地・企業地         | <ul style="list-style-type: none"> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール及び異常時パトロールによる巡視を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> <li>年2回の平常時パトロール、異常時パトロールによる巡視及び年1回の定期点検を実施し、適切に維持・修繕を行う。</li> </ul>   |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 胸壁        | ○                      | 385 m          | 5.1- 7.6 |        |                 |   |           |  |
|      |     |              |                        |          |  | 陸閘        | ○                      | 3 基            | —        |        |                 |   |           |  |






| 行政区分 | 所管  | 区域番号 | 海岸名        | 地区名          |
|------|-----|------|------------|--------------|
| 鳥羽市  | 農振局 | 18   | 鳥羽海岸       | 今浦地区         |
| 鳥羽市  | 水国局 | 19   | 鳥羽海岸       | 浦村地区今浦地先     |
| 鳥羽市  | 農振局 | 20   | 鳥羽海岸       | 大潟地区         |
| 鳥羽市  | 水国局 | 21   | 鳥羽海岸       | 浦村地区本浦南地先    |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 22   | 本浦漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 23   | 鳥羽海岸       | 浦村地区本浦北地先    |
| 鳥羽市  | 水国局 | 24   | 鳥羽海岸       | 浦村地区大吉南地先    |
| 鳥羽市  | 農振局 | 25   | 鳥羽海岸       | 大吉地区         |
| 鳥羽市  | 水国局 | 26   | 鳥羽海岸       | 浦村地区大吉北地先    |
| 鳥羽市  | 水国局 | 27   | 鳥羽海岸       | 石鏡地区石鏡西地先    |
| 鳥羽市  | 農振局 | 28   | 鳥羽海岸       | 石鏡地区         |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 29   | 石鏡漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 30   | 鳥羽海岸       | 石鏡地区石鏡東地先    |
| 鳥羽市  | 農振局 | 31   | 鳥羽海岸       | 国崎地区         |
| 鳥羽市  | 水国局 | 32   | 鳥羽海岸       | 国崎地区国崎北地先    |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 33   | 国崎漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 34   | 鳥羽海岸       | 国崎地区国崎南地先    |
| 鳥羽市  | 水国局 | 35   | 鳥羽海岸       | 相差地区         |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 36   | 鳥羽海岸       | 相差地区相差北地先    |
| 鳥羽市  | 水国局 | 37   | 相差漁港海岸     | 相差地区相差南地先    |
| 鳥羽市  | 水国局 | 38   | 鳥羽海岸       | 相差地区大篠瀬地区    |
| 鳥羽市  | 農振局 | 39   | 鳥羽海岸       | 答志地区         |
| 鳥羽市  | 農振局 | 40   | 鳥羽海岸       |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 41   | 鳥羽海岸       | 牛島牛島地区       |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 42   | 梯取漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 43   | 鳥羽海岸       | 答志島答志地区梯取東地先 |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 44   | 舟越漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 45   | 答志漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 46   | 鳥羽海岸       | 答志島答志地区答志東地先 |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 47   | 和具(答志)漁港海岸 |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 48   | 鳥羽海岸       | 答志島答志地区答志西地先 |
| 鳥羽市  | 水国局 | 49   | 鳥羽海岸       | 神島神島地区神島西地先  |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 50   | 神島漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 51   | 鳥羽海岸       | 神島神島地区神島東地先  |
| 鳥羽市  | 水国局 | 52   | 鳥羽海岸       | 神島神島地区神島南地先  |
| 鳥羽市  | 港湾局 | 53   | 鳥羽港海岸      | 坂手地区         |
| 鳥羽市  | 水国局 | 54   | 鳥羽海岸       | 坂手島坂手地区坂手北地先 |
| 鳥羽市  | 水国局 | 55   | 鳥羽海岸       | 坂手島坂手地区坂手東地先 |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 56   | 坂手漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 農振局 | 57   | 鳥羽海岸       | 菅島地区         |
| 鳥羽市  | 水產庁 | 58   | 菅島漁港海岸     |              |
| 鳥羽市  | 水国局 | 59   | 鳥羽海岸       | 菅島菅島地区白浜地先   |
| 鳥羽市  | 水国局 | 60   | 鳥羽海岸       | 菅島菅島地区オマ浜地先  |
| 鳥羽市  | 水国局 | 61   | 鳥羽海岸       | 菅島菅島地区網ノ浜地先  |
| 鳥羽市  | 水国局 | 62   | 鳥羽海岸       | 菅島地区新穴浜地先    |
| 鳥羽市  | 港湾局 | 63   | 的矢港海岸      | 相差詳説地区       |
| 鳥羽市  | 港湾局 | 64   | 的矢港海岸      | 千賀地区         |
| 鳥羽市  | 港湾局 | 65   | 的矢港海岸      | 堅子地区         |
| 志摩市  | 農振局 | 66   | 礪部海岸       | 的矢地区         |
| 志摩市  | 港湾局 | 67   | 的矢港海岸      | 的矢地区         |
| 志摩市  | 港湾局 | 68   | 的矢港海岸      | 渡庭野地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 69   | 礪部海岸       | 渡庭野地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 70   | 礪部海岸       | 穴川地区         |
| 志摩市  | 港湾局 | 71   | 的矢港海岸      | 穴川地区         |
| 志摩市  | 農振局 | 72   | 的矢港海岸      | 三ヶ所地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 73   | 礪部海岸       | 三ヶ所地区        |
| 志摩市  | 港湾局 | 74   | 的矢港海岸      | 三ヶ所地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 75   | 阿児海岸       | 国府地区         |
| 志摩市  | 港湾局 | 76   | 的矢港海岸      | 国府地区         |
| 志摩市  | 農振局 | 77   | 的矢港海岸      | 阿浪地区         |
| 志摩市  | 農振局 | 78   | 阿児海岸       | 安乘地区         |
| 志摩市  | 水產庁 | 79   | 安乘漁港海岸     |              |
| 志摩市  | 水国局 | 80   | 阿児海岸       | 安乘地区         |
| 志摩市  | 農振局 | 81   | 阿児海岸       | 田尻地区         |
| 志摩市  | 水產庁 | 82   | 国府漁港海岸     |              |

### 凡 例

■ 受益地域 (高潮による想定浸水区域)

1000 0 1000 2000 3000 m

この地図は、国土地理院タイル(電子地形図 淡色地図)に地区海岸等の情報を追記して作成したものである。




| 行政区分 | 所管  | 区域番号 | 海岸名    | 地区名         |
|------|-----|------|--------|-------------|
| 志摩市  | 水産庁 | 82   | 国府漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 83   | 阿児海岸   | 国府地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 84   | 甲賀漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 85   | 阿児海岸   | 志島地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 86   | 大王海岸   | 畔名地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 87   | 名田漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 88   | 大王海岸   | 名田地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 89   | 波切漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 90   | 大王海岸   | 船越地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 91   | 深谷漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 92   | 志摩海岸   | 片田地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 93   | 片田漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 94   | 志摩海岸   | 布施田地区       |
| 志摩市  | 水産庁 | 95   | 和具漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 96   | 志摩海岸   | 和具地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 97   | 越賀漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 98   | 志摩海岸   | 越賀地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 99   | 志摩海岸   | 越賀地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 100  | 志摩海岸   | 御莊地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 101  | 志摩海岸   | 小島小島地区      |
| 志摩市  | 水国局 | 102  | 志摩海岸   | 大島大島地区      |
| 志摩市  | 水国局 | 103  | 志摩海岸   | 御座地区御座西地先   |
| 志摩市  | 水産庁 | 104  | 御座漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 105  | 志摩海岸   | 御座地区御座東地先   |
| 志摩市  | 水国局 | 106  | 志摩海岸   | 越賀浦地区       |
| 志摩市  | 水国局 | 107  | 志摩海岸   | 和具浦地区       |
| 志摩市  | 水国局 | 108  | 志摩海岸   | 布施田浦地区      |
| 志摩市  | 農振局 | 109  | 志摩海岸   | 片田地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 110  | 深谷漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 農振局 | 111  | 大王海岸   | 半女地区        |
| 志摩市  | 水産庁 | 112  | 深谷漁港海岸 | 船越地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 113  | 志摩海岸   | 間崎島地区間崎島南地先 |
| 志摩市  | 水産庁 | 114  | 間崎漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 水国局 | 115  | 志摩海岸   | 間崎島地区間崎島北地先 |
| 志摩市  | 農振局 | 116  | 志摩海岸   | 間崎地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 117  | 阿児海岸   | 立神地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 118  | 大王海岸   | 次郎六郎地区      |
| 志摩市  | 農振局 | 119  | 大王海岸   | 蛇谷地区        |
| 志摩市  | 農振局 | 120  | 大王海岸   | 登茂山地区       |
| 志摩市  | 水国局 | 121  | 大王海岸   | 波切浦地区       |
| 志摩市  | 水国局 | 122  | 阿児海岸   | 立神地区立神南地先   |
| 志摩市  | 水国局 | 123  | 阿児海岸   | 立神地区立神北地先   |
| 志摩市  | 農振局 | 124  | 阿児海岸   | 神明地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 125  | 阿児海岸   | 神明浦地区神明東地先  |
| 志摩市  | 港湾局 | 126  | 阿児海岸   | 神明浦地区立神地先   |
| 志摩市  | 港湾局 | 127  | 浜島港海岸  |             |
| 志摩市  | 水国局 | 128  | 阿児海岸   | 神明浦地区神明中地先  |
| 志摩市  | 水国局 | 129  | 阿児海岸   | 神明浦地区神明西地先  |
| 志摩市  | 水産庁 | 130  | 神明漁港海岸 |             |
| 志摩市  | 農振局 | 131  | 阿児海岸   | 鰐方地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 132  | 阿児海岸   | 鰐方浦地区       |
| 志摩市  | 農振局 | 133  | 浜島海岸   | 大島地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 134  | 浜島海岸   | 泊子地区泊子東地先   |
| 志摩市  | 農振局 | 135  | 浜島海岸   | 泊子地区        |
| 志摩市  | 港湾局 | 136  | 浜島港海岸  | 泊子地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 137  | 浜島海岸   | 泊子地区泊子中地先   |
| 志摩市  | 水国局 | 138  | 浜島海岸   | 泊子地区泊子西地先   |
| 志摩市  | 水国局 | 139  | 浜島海岸   | 塩屋地区塩屋北地先   |
| 志摩市  | 水国局 | 140  | 浜島海岸   | 塩屋地区塩屋中地先   |
| 志摩市  | 農振局 | 141  | 浜島海岸   | 塩屋地区        |
| 志摩市  | 港湾局 | 142  | 浜島港海岸  | 塩屋地区        |
| 志摩市  | 水国局 | 143  | 浜島海岸   | 塩屋地区塩屋南地先   |
| 志摩市  | 港湾局 | 144  | 浜島港海岸  | 浜島地区        |


### 凡 例


■ 受益地域 (高潮による想定浸水区域)


1000 0 1000 2000 3000 m


この地図は、国土地理院タイル(電子地形図 淡色地図)に地区海岸等の情報を追記して作成したものである。












| 行政区分 | 所管  | 区域番号 | 海岸名     | 地区名    |
|------|-----|------|---------|--------|
| 尾鷲市  | 農振局 | 271  | 尾鷲海岸    | 九鬼地区   |
| 尾鷲市  | 農振局 | 272  | 尾鷲海岸    | 川向小口地区 |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 273  | 九木漁港海岸  |        |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 274  | 早田漁港海岸  |        |
| 尾鷲市  | 農振局 | 275  | 尾鷲海岸    | 大木名地区  |
| 尾鷲市  | 農振局 | 276  | 尾鷲海岸    | 戸丸エビ地区 |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 277  | 三木浦漁港海岸 |        |
| 尾鷲市  | 港湾局 | 278  | 三木里港海岸  | 小鶴地区   |
| 尾鷲市  | 港湾局 | 279  | 三木里港海岸  | 名柄地区   |
| 尾鷲市  | 港湾局 | 280  | 三木里港海岸  | 三木里地区  |
| 尾鷲市  | 水国局 | 281  | 尾鷲海岸    | 古江地区   |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 282  | 古江漁港海岸  |        |
| 尾鷲市  | 港湾局 | 283  | 箕田港海岸   | 箕田地区   |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 284  | 曾根漁港海岸  |        |
| 尾鷲市  | 水国局 | 285  | 尾鷲海岸    | 曾根地区   |
| 尾鷲市  | 水産庁 | 286  | 櫛賀漁港海岸  |        |
| 熊野市  | 農振局 | 287  | 熊野海岸    | 須野地区   |
| 熊野市  | 水国局 | 288  | 熊野海岸    | 須野地区   |
| 熊野市  | 水産庁 | 289  | 甫母漁港海岸  |        |
| 熊野市  | 農振局 | 290  | 熊野海岸    | 二木島地区  |
| 熊野市  | 港湾局 | 291  | 二木島港海岸  | 二木島地区  |
| 熊野市  | 農振局 | 292  | 熊野海岸    |        |
| 熊野市  | 水産庁 | 293  | 遊木漁港海岸  |        |
| 熊野市  | 水産庁 | 294  | 新鹿漁港海岸  |        |
| 熊野市  | 農振局 | 295  | 熊野海岸    | 波田須地区  |
| 熊野市  | 農振局 | 296  | 熊野海岸    | 矢賀地区   |


### 凡 例

受益地域 (高潮による想定浸水区域)

1000 0 1000 2000 3000 m

この地図は、国土地理院タイル(電子地形図 淡色地図)に地区海岸等の情報を追記して作成したものである。





| 行政区分 | 所管  | 区域番号 | 海岸名   | 地区名       |
|------|-----|------|-------|-----------|
| 御浜町  | 水国局 | 309  | 御浜海岸  | 阿田和地区     |
| 御浜町  | 水国局 | 310  | 御浜海岸  | 山地地区      |
| 紀宝町  | 水国局 | 311  | 紀宝海岸  | 井田地区井田北地先 |
| 紀宝町  | 水国局 | 312  | 紀宝海岸  | 井田地区井田南地先 |
| 紀宝町  | 港湾局 | 313  | 鵜殿港海岸 | 平島地区      |
| 紀宝町  | 港湾局 | 314  | 鵜殿港海岸 | 鵜殿地区      |

### 凡 例

受益地域（高潮による想定浸水区域）

1000 0 1000 2000 3000 m

この地図は、国土地理院タイル（電子地形図 淡色地図）に地区海岸等の情報を追記して作成したものである。