


今後の検討の基本的な考え方について


① 瀬替え工
藤川右岸の浸食により、一部、油滲出が見受けられる。このため、オイルフェンスを設置し、オイル吸着マットで回収しているが、**滲出してきた油と河川流水の接触を防止する対策が必要である。**



④ 油回収等
回収した油の保管・処理方法や処分費用まで見据えた対策が必要である。



② 確実な汚染拡散防止対策
緊急対策として鋼矢板の設置により河川下流域への汚染区域の拡散は防止できているが、**今後さらに確実な汚染拡散防止対策が必要である**



⑤ 汚染土壌対策
除去した汚染土の保管・処理方法や処分費用まで見据えた対策が必要である。



