

柱材の水分管理技術に関する研究

平成16年度～18年度（執行委任：松阪地域集積活性化事業）

野々田稔郎

近年、心持ち柱材の多くは、無背割り材での乾燥を要求されている。無背割り柱材乾燥では表面割れが発生することから、乾燥初期にドライイングセット処理（以後セット処理）が必須であり、乾燥時間も長くかかるので、乾燥温度は高温化傾向にある。しかし、高温型乾燥機は一部の事業体にしか整備されていない状況である。このことから、セット処理と天然乾燥を組合せた乾燥方法を検討した。

1. 方 法

県内産スギ柱材（135mm 正角、3m 材、100 本）を重量により順位付けし、偏りがないように 3 グループに分けた。グループ別の処理条件は、グループ 1（34 本）：セット処理（120 °C、30 °C 差、24 時間）

天然乾燥（200 日）、グループ 2（33 本）：セット処理（120 °C、30 °C 差、24 時間）人工乾燥（90 °C、30 °C 差、96 時間）天然乾燥（200 日）、グループ 3（33 本）：天然乾燥（250 日；最初の 50 日間はシートをかけ保管）である。測定項目は、重量、材幅、含水率計含水率、表面割れ幅・長さ（最大割れ幅 1mm 以上）であり、試験終了後に試験片（5cm 厚）を採取（3 枚/本）して全乾法含水率を測定した。

2. 結 果

上記乾燥処理により試験材の平均含水率は、グループ 1:79% → 15%、グループ 2:78% → 14%、グループ 3:80% → 16% へと減少した。図-1 は、グループ 2 の含水率の減少経過を初期含水率との関係から示しており、含水率は、:セット処理により初期の 1/2 程度まで低下し、人工乾燥で 1/3 程度まで低下、天然乾燥により平衡状態となっている。

一方、図-2 は試験終了時の表面割れ面積をグループ毎に示している。セット処理材（グループ 1、2）の表面割れ面積は人工乾燥の有無に関係なく、グループ 3 の 1/10 程度である。また、高温乾燥時に表面割れとともに問題となる内部割れは発生が見られず良好であった。

表-1 は、H16-18 年度に行った乾燥処理条件別の損傷発生状況をまとめている。今回の試験結果から高温型乾燥機を使わず無背割り柱を乾燥する場合の要点をまとめると、①表面割れを防ぐにはセット処理が必要（セット処理の委託か処理専用機を整備）、②セット処理温度は 120 °C、時間は 12 時間で効果があるが、24 時間であればより確実、③セット処理後に継続して高温乾燥を行うと内部割れ発生が顕著、④内部割れ抑制にはセット処理後乾燥温度下げる（天然乾燥、中温乾燥等）必要があるが時間がかかる、⑤天然乾燥を主に行うのであれば、セット処理後に短時間の中温乾燥で、時間短縮が見込める等があげられる。天然乾燥を行わない場合、セット処理後温度を下げて、中温乾燥を行う必要があり（内部割れ抑制）、その処理条件については

検討課題であろう。




図 1. 初期含水率と処理後の含水率




図 2. 各処理後と表面割れ発生面積

表 1. 乾燥条件と損傷の発生状況の比較

実施年度	処理1			処理2			処理3			処理4			処理5			処理6		
	H16-17年度	130mm 角 10本	130mm 角 10本	130mm 角 10本	H17-18年度	130mm 角 34本	135mm 角 34本	135mm 角 33本	130mm 角 20本	135mm 角 20本	135mm 角 33本	120°C, 24時間	120°C, 24時間	120°C, 30°C 差, 72時間	90°C, 30°C 差, 96時間	無し(養生1ヶ月)	200日	無し(養生1ヶ月)
処理条件	ドライイングセット	無し	130°C, 12時間	120°C, 12時間	120°C, 24時間	120°C, 30°C 差, 72時間	90°C, 30°C 差, 96時間	無し(養生1ヶ月)	200日	無し(養生1ヶ月)	200日							
評価	内部割れ	無し	少ない	少ない	無し	無し	無し	無し	多い	多い	無し	多い	多い	多い	無し	無し	無し	無し
評価	表面割れ	多い	少ない	極めて少い	極めて少い	極めて少い	極めて少い	極めて少い	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	極めて少い	極めて少い	極めて少い
評価	平均含水率	18%(H16-17)	19%	19%	19%	19%	19%	15%	12%	12%	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%