



基準値超え地点について



基準値超え地点について（鉛及びその化合物）



鉛及びその化合物


- 30m区画 12地点 (K11~K13, L11~L13, M11~M13, N11~N13)
- 10m区画 4地点 (M11-5, M11-6, M11-8, N11-4)

基準値超え地点について（ふっ素及びその化合物）

Nitto

Innovation for Customers

区画番号		
1	2	3
4	5	6
7	8	9



ふっ素及びその化合物

30m区画 12地点 (K11~K13, L11~L13, M11~M13, N11~N13)

10m区画 2地点 (M11-6, N11-4)