青山高原ウインドファーム風力発電増設事業 に係る環境影響評価事後調査報告書

令和3年 5月

株式会社青山高原ウインドファーム

はじめに

本報告書は、「青山高原ウインドファーム風力発電増設事業」を実施するにあたり、「青山高原ウインドファーム風力発電増設事業に係る環境影響評価書」(平成 23 年 2 月株式会社青山高原ウインドファーム)(以下、「評価書」という。)に記載した「事後調査計画」に基づき、供用後に行うとしたバードストライク・バットストライク調査について、令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)の調査結果を記載したものです。

目 次

第 1	章 事業の概況	1
1	事業者の氏名及び住所	1
2	事業規模	1
3	対象事業の進捗状況	1
4	調査工程	1
第2	章 調査結果	2
1	バードストライク・バットストライク調査	2
	1-1 調査概要	2
	1-2 調査結果	2

第1章 事業の概況

1 事業者の氏名及び住所

名 株式会社青山高原ウインドファーム

住 所 三重県津市大倉 12番 19号

代表者の氏名 代表取締役社長 小西 曉

2 事業規模

○事業敷地面積 約 52.5ha

○風力発電所出力 80,000kW (2,000kW×40 基)

○風力発電機の台数 40 基 (伊賀市側:32 基、津市側:8 基)

○送電線の新設 架空:77kV、約5.7km (うち、一部地中線1.7km)

○鉄塔の基数 21 基

○変電所及び開閉所の新設 変電所 2 ヶ所、開閉所 1 ヶ所

3 対象事業の進捗状況

平成25年2月4日、事業に着手し、風力発電機40基のうち18基については、平成28年3月から営業運転開始、平成29年2月に残り22基が営業運転を開始しました。

4 調査工程

調査は令和2年4月~令和3年3月に実施しました。

第2章 調査結果

1 バードストライク・バットストライク調査

1-1 調査概要

平成27年12月より、風力発電施設で連続運転を順次開始したことを受け、バードストライク調査及びバットストライク調査を実施しています。

調査にあたっては、事前にマニュアルを作成して実施しました。

1-2 調査結果

バードストライク・バットストライク調査および風力発電機点検時等においても現地を確認しておりますが、表 2-1-1 に示すとおり、令和 2年 5月に1個体(エゾセンニュウ:1個体)、8月に2個体(オオルリ:1個体、ツツドリ:1個体)、9月に1個体(ヒナコウモリ:1個体)、10月に1個体(キジバト:1個体)の死骸が確認されました。

確認された5個体については、死骸や発見状況から風車ブレード・タワー等に衝突した 可能性も考えられますが、死因までは特定できておりません。

表 2-1-1 風車周辺の鳥類等確認結果 (令和 2 年度)

通し 番号	発見 日時	発見場所 (風車番号)	種名	発見動機	確認状況
1	5/28 14:10	AI-10	エゾ センニュウ	バードスト ライク調査	風車基部より南側約 17m 右脇腹に外傷あり
2	8/25 14:05	AI-5	オオルリ	風力発電機 点検	風車基部より南南東側約 12m 腐敗が進行・外傷なし
3	8/26 8:30	AI-20	ツツドリ	風力発電機 点検前	風車基部より西側約 50m 頭部なし
4	9/24 8:55	AI-20	ヒナ コウモリ	風力発電機 点検	風車基部より南東約 5.2m 外傷なし
5	10/6 9:30	AT-2	キジバト	風力発電機 補修作業	風車基部直下南東側 外傷なし