
## 令和6年台風第10号(8月25日~9月2日) における 防災・減災、国土強靱化対策 効果事例

- 1. 令和6年台風第10号(8月25日~9月2日)における大雨の状況
- 2. 氾濫危険水位(警戒レベル4) 超過河川の状況
- 3. 整備効果事例



#### 1. 令和6年台風第10号(8月25日~9月2日)における大雨の状況

三重県では令和6年8月25日~9月2日の長い期間に わたって大雨となり、総雨量が平年の8月の月降水量 を大幅に超える記録的な大雨となった。

8月31日には、三重県北中部に線状降水帯が発生し、 局地的に降水量が急激に増加した。

#### ○道路の状況(県管理道路)

60区間で通行止めを実施 (災害8区間、冠水6区間、雨量規制46区間)





津市街地の冠水の状況

津市内の冠水状況

#### ○施設の被災状況

県市町合計で103件の災害復旧事業を報告(9月11日時点)


|    | 河川 | 砂防設備 | 道路 | 橋梁 | 合計  |
|----|----|------|----|----|-----|
| 県  | 45 | 2    | 12 | 1  | 60  |
| 市町 | 21 | 0    | 21 | 1  | 43  |
| 合計 | 66 | 2    | 33 | 2  | 103 |


#### )県内雨量状況


※8月25日18時~9月2日04時の合計値

| 観測所      | 時間最大(mm) | 降水量※ (mm) | 備考                  |
|----------|----------|-----------|---------------------|
| 津 (津市)   | 73.5     | 618.0     | 津観測所で               |
| 宮川(大台町)  | 45.0     | 745.0     | 72時間降水量が<br>観測史上1位を |
| 藤坂峠(大紀町) | 74.5     | 691.0     | 更新                  |

#### )解析雨量※積算分布図(24時間積算)








出典:津地方気象台

## 2. 氾濫危険水位(警戒レベル4)超過河川の状況

#### 県が管理する11河川で氾濫危険水位(警戒レベル4)を超過


【二級河川 名古須川(松阪市 大津名古須橋観測所)】 時間雨量53mm、24時間雨量236mm




名古須川(迎出橋上流側)8月29日9時20分



【二級河川 安濃川(津市 一色観測所)】 時間雨量48mm、24時間雨量235mm




安濃川(一色橋)8月29日14時10分



## 3. 整備効果事例 位置図

令和6年台風第10号により記録的な大雨を受けたが、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」等で整備し、整備効果を発揮したインフラ施設について 代表的な事例を紹介。



## 道路

## 1. 法面保護工により通行止めリスクを低減

◇一般国道260号災害防除事業 (南伊勢町)

5か年加速化対策





#### Before:

○第3次緊急輸送道路に指定されているが 既存のコンクリート吹付は劣化が進み ひび割れ等の変状が確認され、豪雨時に 崩壊し、道路の通行が困難になるリス クがあった

#### After:

○コンクリート吹付の対策を実施することで、豪雨による法面の崩落を防止し、通行止めリスクが低減された

今回、時間雨量60mm、累計590mmの降雨があったが、法面崩壊による通行止めは発生しなかった

## 道路

## 2. 渡河部橋梁の架け替えにより橋梁流失を防止

◇一般県道香良洲公園島貫線 香良洲橋 橋梁架替事業 (津市)

5か年加速化対策





○第2次緊急輸送道路に指定されているが、複数の橋脚が河川の流れを阻害し 豪雨時に橋梁が流失するなど、通行止 めとなるリスクがあった



#### After:

○河川の流れを阻害する橋脚が少ない 橋梁形式に架け替えることで、豪雨時の 橋梁の流失を防止し、通行止めリスクが 低減された

今回、時間雨量73.5mm、累計618mm の降雨があったが、橋梁に変状はなく、 流水への障害も発生しなかった

## 道路 3. 道路冠水対策により幹線道路の通行止めリスクを解消

◇主要地方道津芸濃大山田線 道路排水設備(機械設備)改修事業 (津市)



#### **Before:**

〇令和2年9月台風第10号による40mm/h の降雨で冠水が発生し、3時間以上通行 止めが発生

対策前の10年間で4回冠水が発生



#### **After:**

〇排水ポンプを改修することにより、吐水量が160%向上したことで大雨時の通行止めリスクを軽減した

今回、時間雨量50mm/hの豪雨でも 冠水は最小限(30分)

排水ポンプ

## 4. 河川改修に期待される治水効果


◇二級河川三渡川 河川改修事業 (松阪市) ※事業推進中

3か年緊急対策



#### Before:

○平成16年9月台風第21号 の豪雨による出水により、 三渡川・百々川あわせて 床下119戸、床上28戸の 家屋浸水被害が発生





#### After:

○河川改修等で川幅を拡げた ことにより、水位低下が図 られ浸水被害発生リスクが 軽減された

今回、H16出水を超える1時間 雨量を記録したが、流域内の家 屋等の浸水被害発生を防いだ



## 5. 越水しても壊れにくい粘り強い堤防強化により避難時間を確保

◇一級河川椋川 河川改修事業(堤防強化) (亀山市)

5か年加速化対策



#### **Before:**

○想定を超える大雨により、河川の水が 堤防を越えると、堤防の裏側等が削ら れて堤防が決壊するリスクがあった



#### After:

〇堤防をコンクリートで覆うことにより、 越水しても壊れにくい「粘り強い堤防」 に強化された


今回、近傍の水位観測所において氾濫危険 水位(警戒レベル4)を超過したが、被害が 発生しなかった

## 6. 河川堆積土砂の撤去により洪水発生リスクを軽減

◇二級河川安濃川 河川堆積土砂撤去事業 (津市)



# Before: ○平成27年8月台風第15号 200の豪雨による出水により 150床下30戸、床上3戸の家 50屋浸水被害が発生





## **After:**○堆積土砂を撤去したことにより、河川の水がスムーズに流れ洪水発生リスクが軽減された



今回、浸水被害が発生した平成27年8月台風15号以上の雨が降ったが、氾濫は発生しなかった

9

## 7. 砂防堰堤及び擁壁により人家や道路等を保全

◇その他水系谷地東谷 砂防事業 (紀北町)

5か年加速化対策



#### **Before:**

〇豪雨時に土石流が発生した場合、下流の人 家58戸、避難所2箇所、診療所等が被災す るリスクがあった



#### After:

〇砂防堰堤を整備することにより、土石流が発生した場合、岩や流木などを含む約1.4千m³の土砂を貯めることが可能となり、土砂災害が発生するリスクが低減された

今回、時間雨量65mm、累積雨量201mmの降雨があったが、土砂災害による被害は発生しなかった

## 8. 擁壁により人家や避難所等を保全

◇辻原5地区 急傾斜地崩壊対策事業 (松阪市)

5か年加速化対策



#### **Before:**

○豪雨時にがけ崩れが発生し、がけ下の人家 8戸、県道が被災するリスクがあった



#### After:

○擁壁を整備することにより、がけ崩れから人家8戸、県道を保全した

今回、時間雨量67mm累積雨量278mmの降雨があったが、土砂災害による被害は発生しなかった

## 都市 9. 貯留管整備により、浸水被害のリスクを軽減

◇浜田通り貯留管築造事業(四日市市) ※四日市市事業

3か年緊急対策

5か年加速化対策



○四日市市阿瀬知排水区では、近年の浸水被害から整備水準を時間75.1mm降雨に引き上げ、浜田通りの地下に<mark>貯留管を整備</mark>

- ■当排水区の浸水被害
- ・過去10年間に100戸以上

(内訳)延べ床上浸水戸数:31戸 延べ床下浸水戸数:79戸

■事業概要

• 排水区面積: 182.1ha (貯留管整備効果対象面積: 約70ha)

· 貯留量:約1.5万m3


・直径:4.4m ・延長:1.1km



〇台風第10号で貯留管が満水になるまで貯留 効果を発揮し、浸水リスクを回避

■貯留管の仕組み

大雨時に既設の下水道管が溢れる前に雨水を一時的に取り込み、道路等の浸水被害を軽減させる施設



## (参考)被災した河川堤防の応急対応

#### ◇二級河川堀坂川 (松阪市)

発災日時 被災概要

対応状況

8月31日15:00


二級河川堀坂川(松阪市田牧町)堤防欠損(L=30m)

8月31日20:20 応急対応着手(川裏側の土嚢設置)

9月 1日13:00 大型土のう、袋詰め玉石(材料は中部地方整備局より支援)設置開始

→ 9月2日18:00 応急対応完了











伊勢寺雨量観測所で 時間雨量53mm、日雨量184mmを観測



早期の応急対応が完了 今後は災害査定(11月第4週)を行い、早期の復旧を目指す