

検査結果

採取場所		計量の対象	計量の結果 (mg/L)	計量の方法
井戸名称	敷地内外区別			
H22-1	敷地内	鉛	0.23	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
H22-4	敷地内	鉛	0.03	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.11	敷地内	鉛	0.011	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
D-2	敷地内	鉛	0.004	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
D-1	敷地内	鉛	0.001	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
D-37	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.7	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.6	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
X-1	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
X-3	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
X-4	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
X-5	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
Y-2	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
H-2	敷地内	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
B-1	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
W-1-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
W-3-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
W-4-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
Z-1-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
Z-2-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
C-3	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.1	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.2-1	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
エ-表層	敷地境界	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
イ-2	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
オ-2	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.53	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.50	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
No.51	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
放流水	敷地外	鉛	検出せず	JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法
備考		検出せず=0.001未満		
		黄色=基準値(0.01mg/L)超過		