

## 令和8年度 三重県内の高圧ガス事故情報

令和8年度の三重県内での高圧ガス事故は、以下のとおりです。  
 なお、基準日の時点で、三重県への連絡があったものを集計しています。

### 【令和8年度発生事故一覧 令和8年4月1日～令和8年5月末】

No	発生日	名称	人的被害	物的被害	事故発生原因
1	R8. 4. 19	高圧ガス製造施設バルブグランド部からアンモニア漏洩【コンビ則】	なし	なし	◎締結管理不良 ○点検不良
2	R8. 4. 28	舗装用LPGバーナ点火ミスにより爆発火災発生、車両が焼損【液石則】	重傷1名	なし	◎誤操作、誤判断、認知確認ミス
3	R8. 4. 30	酸化エチレン受入作業中にフレキホースからガスが漏洩【コンビ則】	なし	なし	◎検査管理不良
4	R8. 4. 14	容器交換中にバルブ閉止の失念による漏えい及びLPガスによる凍傷	軽傷1名	なし	◎誤操作、誤判断、認知確認ミス
5	R8. 5. 1	高圧ガスプラントの熱交換器からプロパン漏えい【コンビ則】	なし	なし	◎設計不良
6	R8. 5. 3	フォークリフト充てんフレキホースからLPG漏えい【コンビ則】	なし	なし	調査中
7	R8. 5. 13	気密試験装置の末端フレキシブルホース本体からの窒素漏えい【一般則】	なし	なし	調査中
8	R8. 5. 20	工事車両が走行中に荷台のLPガスバーナーから出火【液石則】	なし	なし	調査中