

写 真 集

**【環境の自然的構成要素の良好な状態の
保持に係る環境要素】**



No. 1

大気質（環境大気）

測定時の状況

(A-0)

工事中

撮影年月日

平成23年10月20日～26日



No. 2

大気質（環境大気）

測定時の状況

(A-0)

工事中

撮影年月日

平成23年10月20日～26日



No. 3

大気質（環境大気）


測定時の状況

(A-0)

工事中

撮影年月日

平成23年10月20日～26日



No. 4
騒音・振動

測定時の状況
(N-1)
春季

撮影年月日
平成23年5月26日



No. 5
騒音・振動

測定時の状況
(N-2)
春季

撮影年月日
平成23年5月26日



No. 6
騒音・振動

測定時の状況
(N-3)
春季

撮影年月日
平成23年5月26日



No. 7

騒音・振動

工事の状況
(事業実施区域)
春季

撮影年月日

平成23年5月26日



No. 8

騒音・振動

測定時の状況
(N-1)
夏季

撮影年月日

平成23年7月6日



No. 9

騒音・振動

測定時の状況
(N-2)
夏季

撮影年月日

平成23年7月6日



No.10

騒音・振動

測定時の状況

(N-3)

夏季

撮影年月日

平成23年7月6日



No.11

騒音・振動

工事の状況
(事業実施区域)

夏季

撮影年月日

平成23年7月6日



No.12

騒音・振動

測定時の状況

(N-1)

秋季

撮影年月日

平成23年9月6日



No.13

騒音・振動

測定時の状況

(N-2)

秋季

撮影年月日

平成23年9月6日



No.14

騒音・振動

測定時の状況

(N-3)

秋季

撮影年月日

平成23年9月6日



No.15

騒音・振動

工事の状況

(事業実施区域)

秋季

撮影年月日

平成23年9月6日



No.16

騒音・振動

測定時の状況

(N-1)

冬季

撮影年月日

平成24年1月25日



No.17

騒音・振動

測定時の状況

(N-2)

冬季

撮影年月日

平成24年1月25日



No.18

騒音・振動

測定時の状況

(N-3)

冬季

撮影年月日

平成24年1月25日



No.19

騒音・振動

工事の状況
(事業実施区域)
冬季

撮影年月日

平成24年1月25日

【生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に係る環境要素】



No. 1

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

移植個体の状況
移植後：6カ月

撮影年月日

平成23年5月24日



No. 2

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

移植個体の状況
移植後：6カ月

撮影年月日

平成23年5月24日



No. 3

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

周辺の状況
移植後：6カ月

撮影年月日

平成23年5月24日



No. 4

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

移植個体の状況
移植後：1年目

撮影年月日

平成23年10月20日



No. 5

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

移植個体の状況
移植後：1年目

撮影年月日

平成23年10月20日



No. 6

特筆すべき陸生植物
(シュンラン)

周辺の状況
移植後：1年目

撮影年月日

平成23年10月20日