


# いなべ事案平面図



- b-1~b-5 地点 (内容物確認調査)
- B-1~B-5 地点 (周辺影響調査)
- ◆ 表流水採水箇所

## (水質)

項目	地下水					表流水				環境基準	単位
	B-1'	B-2	B-3	B-4	B-5	河川上流	河川下流	池(F)	池(G)		
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	0.01	mg/L
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01	<0.01	0.01	mg/L
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.004	<0.004	0.004	mg/L
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01	0.01	mg/L
ふっ素	0.15	0.15	0.17	0.17	0.15	0.15	<0.08	<0.8	<0.8	0.8	mg/L
ほう素	<0.1	0.4	0.2	<0.1	<0.1	0.06	<0.05	<1	<1	1	mg/L
ダイキシン類	0.71	0.82	0.073	0.13	0.083	0.080	0.076	0.077	0.13	1	pg-TEQ/L

注) 1. 廃棄物層で検出された項目について、周辺での検出状況を表示しています。  
 2. "<"の記号は、その数値未満であることを示しています。