

資料3-29 法定検査受検状況

			平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)	三重県	受検基数 (基)	7,948	6,822	5,689	6,378	6,101
		受検率 (%)	100	97.2	91.4	100	100
		不適正率 (%)	0.8	0.3	0.6	0.2	0.2
	全国	受検率 (%)	84.0	84.0	86.7	87.9	89.9
		不適正率 (%)	6.5	6.3	6.8	7.5	7.3
定期検査 (浄化槽法第11条)	三重県	受検基数 (基)	52,010	54,283	56,020	62,324	64,021
		受検率 (%)	20.4	22.0	22.7	24.8	25.9
		不適正率 (%)	6.8	6.4	6.2	21.6	19.3
	全国	受検率 (%)	17.9	20.2	23.8	25.7	27.2
		不適正率 (%)	4.3	4.3	3.8	4.4	4.4