

資料3 - 29 法定検査受検状況

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)	三重県	受検基数 (基)	6,822	5,689	6,378	6,101	4,538
		受検率 (%)	97.2	91.4	100	100	100
		不適正率 (%)	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3
	全国	受検率 (%)	84.0	86.7	87.9	89.9	90.8
		不適正率 (%)	6.3	6.8	7.5	7.3	6.5
定期検査 (浄化槽法第11条)	三重県	受検基数 (基)	54,283	56,020	62,324	64,021	66,324
		受検率 (%)	22.0	22.7	24.8	25.9	26.0
		不適正率 (%)	6.4	6.2	21.6	19.3	19.0
	全国	受検率 (%)	20.2	23.8	25.7	27.2	28.7
		不適正率 (%)	4.3	3.8	4.4	4.4	4.3