

平成27年3月31日現在の県有建築物の耐震化の状況

	施設の名称		所管部局	所管課(室)	場所	延床面積	階数 (地上)	構造種別	建設年月	防災上の 重要度による分類		耐震診断			耐震化計画			備考
	施設名	棟名			市町名					用途	重要度	実施状況	診断結果	実施予定年度	改修状況	実施方法	完了予定年度	
1	県営住宅蔵持団地	蔵持団地P1棟	県土整備部	住宅課	名張市	1546	4	PC造	1981/3/1	C	I	実施済	改修不要					
2	名張高等学校	管理教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1924	3	RC造	1962/8/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
3	名張高等学校	普通教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1249	3	RC造	1970/7/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
4	名張高等学校	家庭科実習棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1356	3	RC造	1981/3/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
5	名張高等学校	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1436	3	RC造	1971/3/1	B	II	実施済	改修不要					
6	名張高等学校	体育館	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	2307	2	S造	1968/9/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
7	名張高等学校	理科商業実習棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1188	3	RC造	1977/3/1	B	II	実施済	改修不要					
8	名張高等学校	理科商業実習棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1200	3	RC造	1979/1/1	B	II	実施済	改修不要					
9	名張桔梗丘高等学校	管理普通教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	3369	3	RC造	1973/4/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
10	名張桔梗丘高等学校	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	417	1	RC造	1973/4/1	B	II	実施済	改修不要					
11	名張桔梗丘高等学校	武道場	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	345	1	S造	1973/12/1	B	II	実施済	改修不要					
12	名張桔梗丘高等学校	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1668	3	RC造	1975/3/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
13	名張桔梗丘高等学校	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1636	3	RC造	1977/3/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
14	名張桔梗丘高等学校	体育館	教育委員会事務局	学校施設課	名張市	1298	2	S造	1975/10/1	A	I	実施済	要改修		実施済			