



写真 4-1-60 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成 26 年 5 月 29 日)



写真 4-1-61 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 6 月 20 日)



写真 4-1-62 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成 26 年 6 月 20 日)



写真 4-1-63 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 7 月 23 日)



写真 4-1-64 供用後排水調査状況(前田川污水放流口付近)(平成 26 年 7 月 23 日)




写真 4-1-65 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 8 月 20 日)





写真 4-1-66 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成 26 年 8 月 20 日)



写真 4-1-67 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 9 月 17 日)



写真 4-1-68 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成 26 年 9 月 17 日)



写真 4-1-69 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 10 月 2 日)



写真 4-1-70 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成 26 年 10 月 2 日)



写真 4-1-71 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 26 年 11 月 28 日)





写真 4-1-72 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成26年11月28日)



写真 4-1-73 供用後調査状況(今井橋付近)(平成26年12月22日)



写真 4-1-74 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成26年12月22日)



写真 4-1-75 供用後調査状況(今井橋付近)(平成27年1月13日)



写真 4-1-76 供用後排水調査状況(前田川汚水放流口付近)(平成27年1月13日)



写真 4-1-77 供用後調査状況(今井橋付近)(平成27年2月25日)





写真 4-1-78 供用後排水調査状況(前田川污水放流口付近)(平成 27 年 3 月 5 日)



写真 4-1-79 供用後調査状況(今井橋付近)(平成 27 年 3 月 12 日)



写真 4-1-80 供用後排水調査状況(前田川污水放流口付近)(平成 27 年 3 月 12 日)



写真 4-2-1 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.1



写真 4-2-2 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.2



写真 4-2-3 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.3





写真 4-2-4 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.4



写真 4-2-5 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.5



写真 4-2-6 騒音測定(平成 26 年 5 月 19 日) No.6



写真 4-2-7 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.1



写真 4-2-8 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.2



写真 4-2-9 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.3





写真 4-2-10 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.4



写真 4-2-11 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.5



写真 4-2-12 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.6



写真 4-2-13 騒音測定(平成 26 年 7 月 11 日) No.7(事業実施区域内)



写真 4-2-14 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.1



写真 4-2-15 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.2





写真 4-2-16 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.3



写真 4-2-17 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.4



写真 4-2-18 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.5



写真 4-2-19 騒音測定(平成 26 年 9 月 26 日) No.6



写真 4-2-20 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.1



写真 4-2-21 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.2





写真 4-2-22 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.3



写真 4-2-23 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.4



写真 4-2-24 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.5



写真 4-2-25 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.6



写真 4-2-26 騒音測定(平成 26 年 11 月 18 日) No.7(事業実施区域内)



写真 4-2-27 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.1





写真 4-2-28 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.2



写真 4-2-29 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.3



写真 4-2-30 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.4



写真 4-2-31 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.5



写真 4-2-32 騒音測定(平成 27 年 1 月 26 日) No.6



写真 4-2-33 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.1





写真 4-2-34 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.2



写真 4-2-35 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.3



写真 4-2-36 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.4



写真 4-2-37 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.5



写真 4-2-38 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.6



写真 4-2-39 騒音測定(平成 27 年 3 月 13 日) No.7 事業実施区域内