

資料3-29 法定検査受検状況

| | | | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|-----------------------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 設置後の水質検査 (浄化槽法第7条) | 三重県 | 受検基数 (基) | 5,689 | 6,378 | 6,101 | 4,538 | 3,890 | 3,878 | 4,292 |
| | | 受検率 (%) | 91.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 不適正率 (%) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 10.6 |
| | 全国 | 受検率 (%) | 86.7 | 87.9 | 89.9 | 90.8 | 92.9 | 91.6 | 91.0 |
| | | 不適正率 (%) | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.7 |
| 定期検査 (浄化槽法第11条) | 三重県 | 受検基数 (基) | 56,020 | 62,324 | 64,021 | 66,324 | 64,304 | 59,631 | 63,820 |
| | | 受検率 (%) | 22.7 | 24.8 | 25.9 | 26.0 | 25.7 | 24.9 | 30.0 |
| | | 不適正率 (%) | 6.2 | 21.6 | 19.3 | 19.0 | 18.3 | 17.3 | 18.1 |
| | 全国 | 受検率 (%) | 23.8 | 25.7 | 27.2 | 28.7 | 30.4 | 31.8 | 33.4 |
| | | 不適正率 (%) | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |