

8 砂防施設の効果事例

○春日谷川1号えん堤（多気郡大台町大井）

平成23年9月1日～4日台風12号豪雨により発生した土石流
約465,000m³を捕捉し、下流の被害は発生しませんでした。



○小滝川遊砂地（いなべ市藤原町坂本）

平成24年9月17日～18日豪雨により発生した土石流
約132,600m³を捕捉し、下流の人家への被害は発生しませんでした。



○西之貝戸川本川4号えん堤（いなべ市藤原町大貝戸）

平成24年9月17日～18日豪雨により発生した土石流
約63,300m³を捕捉し、下流の人家への被害は発生しませんでした。

