

杜 の 街 開 発 事 業
に 係 る 事 後 調 査 報 告 書
(Ⅰ期工事区域：供用後)
(Ⅱ期工事区域：工事中)
(Ⅲ期工事区域・7工区：工事中)

平成 28 年 5 月

三交不動産株式会社

はじめに

本報告書は、杜の街開発事業(旧名称：河芸グリーンガーデン複合開発事業)が実施されるにあたり、「河芸グリーンガーデン複合開発事業に係る環境影響評価書(以下、「評価書」という)」に記載した「事後調査実施計画」に従い、工事中に行うとした水質調査、特筆すべき植物及び特筆すべき動物調査、並びに供用後に行うとした水質調査の平成 27 年度調査結果について記載したものです。

なお、調査及びとりまとめは、一般財団法人三重県環境保全事業団が行いました。

目 次

1	事業の概要	1
1-1	氏名及び住所	1
1-2	指定事業の名称、実施場所及び規模	1
1-3	工事の進捗状況	1
2	本調査の位置付け	1
3	水 質	4
3-1	調査概要	4
3-2	調査年月日及び調査内容	4
3-3	調査地点	5
3-4	調査項目及び分析方法	6
3-5	調査結果	7
3-5-1	工事中の濁水	7
3-5-2	供用後の水質	9
4	特筆すべき動物	10
4-1	オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ	10
4-1-1	調査概要	10
4-1-2	調査年月日及び調査内容	10
4-1-3	調査場所	10
4-1-4	調査方法	10
4-1-5	調査結果	12
4-2	コアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウ	14
4-2-1	調査概要	14
4-2-2	調査年月日及び調査内容	14
4-2-3	調査ルート	14
4-2-4	調査方法	14
4-2-5	調査結果	16
4-3	カスミサンショウウオ	17
4-3-1	調査概要	17
4-3-2	調査年月日及び調査内容	17
4-3-3	調査場所	17
4-3-4	調査方法	17
4-3-5	調査結果	19
4-4	ダルマガエル	23

4-4-1	調査概要.....	23
4-4-2	調査年月日及び調査内容.....	23
4-4-3	調査場所.....	23
4-4-4	調査方法.....	23
4-4-5	調査結果.....	23

<資料編>

1 事業の概要

1-1 氏名及び住所

氏 名：三交不動産株式会社
 住 所：三重県津市丸之内 9 番 18 号

1-2 指定事業の名称、実施場所及び規模

名 称：杜の街開発事業(旧名称：河芸グリーンガーデン複合開発事業)
 実施場所：三重県津市河芸町杜の街地内
 規 模：総事業面積 1,193,186 m²

1-3 工事の進捗状況

平成 28 年 3 月現在の工事の進捗状況は、次のとおりです。(図 2-1 参照)

- ・ I 期工事区域 — 造成工事及び舗装、植栽工事が完了し、ほぼ全域で供用
- ・ II 期工事区域 — 工事中及び一部供用
- ・ III 期工事区域 — 工事中及び一部供用

2 本調査の位置付け

本調査の位置づけは、表 2-1~3 に示したとおり I 期工事区域は供用後(15 年目)の調査、II 期工事区域は一部で供用はしたものの、工事中(16 年目)の調査、III 期工事区域も一部で供用は開始したものの、工事中(5 年目)の調査になります。

表 2-1 調査一覧 (I 期工事区域)

	着工前	工事中			供 用 後									
		H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
水 質	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
騒 音		○	○	○										
土 壌	○													
特筆すべき植物	○	○	○		○		☆							
特筆すべき動物		○	○	○	○	○	○		○		○		☆	

○：調査実施済 ☆：動植物調査最終年度

	供 用 後									
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32以降
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
水 質	○	○	○	○	●	◎	◎	◎	◎	◎

○：調査実施済 ●：今年実施調査 ◎：次年以降調査予定

表 2-2 調査一覧（Ⅱ期工事区域）

	着工前 (H.11年)	工 事 中											
		H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水 質		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
騒 音		○	○	○	○	○							
特筆すべき植物	○	○		○		☆							
特筆すべき動物		△	△	△	△	○	△	○	△	○	○	△	○

○：調査実施済 ☆：動植物調査最終年度 △：Ⅰ期工事の調査で実施
注：平成15年より一部供用開始しているが、工事中としての位置付け。

	工 事 中						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
	13	14	15	16	17	18	19
水 質	○	○	○	●	◎	◎	◎
特筆すべき動物	○	○	○	●	◎	◎	◎

○：調査実施済 ●：今年実施調査 ◎：次年以降調査予定
注：平成15年より一部供用開始しているが、工事中としての位置付け。

表 2-3 調査一覧（Ⅲ期工事区域）

	着工前・ 工事中 (H23年)	工 事 中						
		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
		2	3	4	5	6	7	8～
水 質	△	△	△	△	△	△	△	△
騒 音	○	○						
特筆すべき植物	○	○		○		☆		
特筆すべき動物	△	△	△	△	△	△	△	△

○：調査実施済 ●：今年実施調査 ☆：動植物調査最終年度
△：Ⅰ期またはⅡ期工事の調査で実施
注：平成25年より一部供用開始しているが、工事中としての位置付け。



図 2-1 事業進捗図

3 水 質

3-1 調査概要

Ⅱ期及びⅢ期工事区域での工事を受け、評価書の事後調査実施計画に示した各流域の最終沈砂池出口において、降雨時または降雨後の流出水の浮遊物質(SS)等の測定を実施しました。

また、Ⅰ期工事区域については、工事も完了しほぼ全域で供用が開始されていることから、処理水放流先河川である田中川の放流口前後において、晴天時に調査を実施しました。

3-2 調査年月日及び調査内容

調査年月日及び調査内容は表 3-1 に示したとおりです。

また濁水調査にあたっての調査 3 日前からの降雨状況を表 3-2 に示しました。

表 3-1 調査年月日及び調査内容

調査内容		調査年月日
工 事 中	濁水調査(降雨時)	平成 27 年 6 月 4 日
		平成 27 年 7 月 2 日
		平成 27 年 9 月 7 日
		平成 27 年 12 月 3 日
		平成 27 年 12 月 11 日
平成 28 年 2 月 21 日		
供 用 後	処理水調査(晴天時) (田中川の排水合流前・合流後)	平成 27 年 7 月 28 日
		平成 27 年 11 月 30 日
		平成 28 年 2 月 19 日
		平成 28 年 4 月 27 日

表 3-2 降雨状況

観測所名：津

単位：mm/日

測定日	調査当日	調査前日	調査 2 日前	調査 3 日前
平成 27 年 6 月 4 日	0.0	21.0	0.0	0.0
平成 27 年 7 月 2 日	0.5	51.5	17.5	0.0
平成 27 年 9 月 7 日	3.5	14.5	0.0	0.0
平成 27 年 12 月 3 日	0.0	35.0	0.0	0.0
平成 27 年 12 月 11 日	20.5	8.5	0.0	0.0
平成 28 年 2 月 21 日	1.0	21.0	0.0	0.0

出典：気象庁ホームページ(電子閲覧室)より

3-3 調査地点

工事中の濁水調査は図 3-1(1)に示したとおり、No.2、4、5 の最終沈砂池出口及び流出先河川である田中川の上流と下流の 2 地点の計 5 地点で実施しました。

供用後の調査は図 3-1(2)に示したとおり、田中川の処理水放流地点の上流と下流の 2 地点で実施しました。




図 3-1(1) 水質調査地点(工事中の濁水)




図 3-1(2) 水質調査地点(供用後の水質)

3-4 調査項目及び分析方法

調査項目及び分析方法は表 3-3 に示したとおりです。

表 3-3 調査項目及び分析方法

調査項目		分析方法
工 事 中	浮遊物質(SS)	昭和 46 環告 59 号付表 9
	濁 度	JIS K0101 9.4
供 用 後	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1
	生物化学的酸素要求量(BOD)	JIS K0102 21 及び 32.3
	化学的酸素要求量(COD)	JIS K0102 17
	浮遊物質(SS)	昭和 46 環告 59 号付表 9
	n-ヘキサン抽出物質	昭和 46 環告 59 号付表 13
	溶存酸素(DO)	JIS K0102 32.1
	大腸菌群数(MPN)	昭和 46 環告 59 号別表 2
	全窒素(T-N)	JIS K0102 45.4
	全リン(T-P)	JIS K0102 46.3
流 量	JIS K0094 8	

3-5 調査結果

3-5-1 工事中の濁水

(1) 調査結果

SS、濁度の調査結果は表 3-4、5 に示したとおりです。

調査の結果、調整池での降雨時の SS 濃度の最大値は平成 28 年 2 月 21 日調査時の No.2 沈砂池出口で 210mg/L、濁度の最大値は平成 27 年 12 月 11 日調査時と平成 28 年 2 月 21 日調査時の No.2 沈砂池出口でともに 140 度でした。

また、田中川での SS 濃度の最大値は、平成 27 年 7 月 2 日調査時で、濁水流入後の田中川 1(下流側)の 31mg/L、濁度の最大値も同日同地点で 33 度でした。

次に、今回の結果を評価書における予測結果(Ⅱ、Ⅲ期工事実施時の SS 濃度予測結果:降水量 40mm/日)と比べてみると、今回の調査時の雨量は、予測に用いた雨量と概ね同程度でしたが、No.2 沈砂池出口と No.4 沈砂池出口ではほとんどの調査時期で予測結果を上回る値となりました。一方、No.5 沈砂池出口では、7 月の調査時を除いて予測結果を下回る値となりました。

流出先河川である田中川(下流側)においては、半数の調査時期で予測結果(20mg/L)を上回る値となりました。

採水状況等の調査風景は、資料編の写真 2-1-1~30 に示したとおりです。

表 3-4 水質調査結果(SS)

単位: mg/L

地点	時期	降雨時					評価書予測結果 (第Ⅲ期工事中) 注 雨量(40 mm/日)		
		H27. 6. 4	H27. 7. 2	H27. 9. 7	H27. 12. 3	H27. 12. 11		H28. 2. 21	
No. 2		30	72	10	11	150	210	23	
No. 4		78	21	7.1	57	15	25		
No. 5		2.3	75	2.5	1.2	7.6	1.0		
田中川 1(下流側)		15	31	13	15	23	27		20
田中川 2(上流側)		12	7.8	14	7.3	11	13		—

注: 第Ⅱ・Ⅲ期工事実施時の予測結果を示した。

表 3-5 水質調査結果(濁度)

単位: 度

地点	時期	降雨時					
		H27. 6. 4	H27. 7. 2	H27. 9. 7	H27. 12. 3	H27. 12. 11	H28. 2. 21
No. 2		14	99	12	16	140	140
No. 4		37	11	4.0	31	8.4	26
No. 5		4.3	61	3.3	2.5	8.2	1.8
田中川 1(下流側)		14	33	6.7	12	19	28
田中川 2(上流側)		6.8	7.4	4.6	5.1	15	11

(2) 濁水対策

今回のSS濃度の結果を受けて、昨年度に引き続き濁水対策を次のとおり実施しました。

- ・沈砂池の堆積土砂の浚渫を行った。
- ・放流部にろ過機能となる砕石パック等を設置した。
- ・造成後の裸地部については早期緑化に努め、濁水負荷軽減に努めた。

(3) 今後の対策

今回の調査結果を昨年度の結果と比較し、表3-6に示しました。

最終沈砂池出口の値をみると、SS濃度・濁度ともに、No.2沈砂池出口では増加しており、No.4沈砂池出口では概ね同程度となっていました。一方、No.5沈砂池出口では数値が減少していることから、上記の濁水対策強化の効果であると考えられます。

また、No.2については、工事は既に完了し、その流域の全区域で供用を開始していますが、その一部はソーラー発電用地としての利用であり、当該区域は造成裸地となっていることから今回値が高くなったものと考えられます。今後、ソーラー用地の地盤が草地となることにより、濁水の影響は小さくなるものと考えられます。

排水の流入先である田中川の値をみると、昨年度から濁りの顕著な悪化はみられず、田中川下流の地域住民や漁協等から、これまで苦情等を受けていないことから、事業による大きな影響はないものと考えられます。また、今後、これらの工事区域の宅地整備がすすむことにより濁水の流出は抑えられるものと考えられます。

今後の対策としては、調査を継続するとともに、巡回・監視等や必要に応じて濁水負荷軽減措置を講じるものとします。

表3-6 昨年度調査結果との比較

単位(SS:mg/L、濁度:度)

地点	S S		濁 度	
	平成 27 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 26 年度
No.2	81 (10~210)	12 (4.3~33)	70 (12~140)	18 (3.1~67)
No.4	34 (7.1~78)	32 (13~61)	20 (4.0~37)	19 (7.6~41)
No.5	15 (1.0~75)	57 (3.7~160)	14 (1.8~61)	63 (1.1~260)
田中川 1(下流側)	21 (13~31)	31 (8.9~59)	19 (6.7~33)	22 (5.8~41)
田中川 2(上流側)	11 (7.3~14)	38 (13~83)	8.3 (4.6~15)	19 (3.2~43)

※数値は「平均値(最小値~最大値)」

3-5-2 供用後の水質

供用後の水質調査結果は表 3-7 に示したとおりです。

排水流入後の田中川下流側（田中川 1）では、pH が 7.2～8.2、BOD が 0.8～3.3mg/L、COD が 3.2～7.5mg/L、SS が 4.0～22mg/L、T-N が 1.1～2.9mg/L、T-P が 0.089～0.28mg/L の範囲でした。排水流入前の田中川上流側（田中川 2）では、pH が 7.3～7.6、BOD が 0.5～1.9mg/L、COD が 2.5～4.3mg/L、SS が 1.8～14mg/L、T-N が 0.54～0.65mg/L、T-P が 0.047～0.086mg/L の範囲でした。

今回の値を表 3-8 に示す評価書の供用時(田中川下流)の水質予測結果と比較すると、すべての調査日でいずれの項目も予測結果を下回る値でした。

なお、評価書においては田中川での農業利水への影響を考慮し、保全対策として施設からの排水の放流先の変更を行っています。

採水状況等を調査風景は、資料編の写真 2-1-31～38 に示したとおりです。

表 3-7 水質調査結果(供用後の排水)

(単位 ; pH : なし、大腸菌群数 : MPN/100mL、流量 : m³/分、その他 : mg/L)

項目	7月28日		11月30日		2月19日		4月27日	
	田中川1 (下流)	田中川2 (上流)	田中川1 (下流)	田中川2 (上流)	田中川1 (下流)	田中川2 (上流)	田中川1 (下流)	田中川2 (上流)
水素イオン濃度 (pH)	8.2	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3
生物化学的酸素 要求量(BOD)	3.3	0.5	0.8	0.9	2.1	0.8	1.3	1.9
化学的酸素要求 量(COD)	7.5	4.3	3.2	3.2	4.1	2.5	5.2	4.1
浮遊物質(SS)	4.0	2.6	5.1	3.6	9.1	1.8	22	14
n-ヘキサン 抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	1.7	0.57	1.1	0.54	2.9	0.65	1.2	0.58
全磷	0.28	0.079	0.089	0.049	0.21	0.047	0.12	0.086
溶存酸素	8.1	6.0	13	13	11	11	8.0	9.3
大腸菌群数(MPN)	2000	1700	920	920	2400	350	920	540
流量	2.7	0.41	2.8	2.1	2.5	1.5	5.5	3.2

表 3-8 田中川における水質の予測結果(供用時)

項目	単位	春季	夏季	秋季	冬季
生物化学的酸素 要求量(BOD)	mg/L	6.0	4.3	2.9	3.2
化学的酸素要求 量(COD)	mg/L	11	11	4.3	7.2
全窒素	mg/L	3.0	2.9	2.0	4.1

注：予測は事業区域からの排水負荷が最大と予想される平成17年度について行っている

4 特筆すべき動物

4-1 オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ

4-1-1 調査概要

評価書の現況調査(以下「現況調査」という。)において生息を確認したオオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウについて、当該地域の利用状況を把握するため、事業実施区域及びその周辺において調査を実施しました。

4-1-2 調査年月日及び調査内容

調査年月日及び調査内容は表 4-1-1 に示したとおりです。

表 4-1-1 調査年月日及び調査内容

調査年月日	調査内容
平成 28 年 3 月 3 日	定点観察調査(8:00~16:00)

4-1-3 調査場所

調査定点は図 4-1-1 に示したとおり、事業実施区域のうち、工事未着工の西側区域を中心に 4 地点設定しました。

4-1-4 調査方法

各調査地点において事業実施区域及び事業実施区域周辺における対象種の出現状況(飛翔等の行動)を記録しました。

なお、調査には 8 倍程度の双眼鏡、25~30 倍程度の望遠鏡を用いて実施するとともに、各調査員間は無線機を用い、互いに連絡をとりながら対象種の行動を詳細に把握することとしました。




图 4-1-1 才太力等調査定点

4-1-5 調査結果

本調査の結果、調査対象種3種(オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ)のうち、ハイタカ・チョウゲンボウ2種の生息を確認しました。

確認状況は表4-1-2及び図4-1-2に示したとおりであり、飛翔や探餌行動の確認のみで、繁殖を示唆する行動(巣材運び等)は確認できませんでした。

なお、事後調査開始時からの確認状況を表4-1-3に示しましたが、確認できる年とできない年があるものの、当該地域周辺の環境に大きな変化はみられないことから、今後も当該地域はこれらの種の餌場の一部等として利用されるものと考えられます。

調査状況は資料編の写真2-2-1~4に示したとおりです。

表4-1-2 ハイタカ・チョウゲンボウ確認状況

No.	種名	確認時間	雌雄・成幼	確認状況
1	ハイタカ	11:04~11:14	雌・不明	調査範囲の南西側で旋回上昇し、東へ移動した後、西に向きを変え、滑翔。空中で視界から消失した。
2	ハイタカ	12:35~12:35	不明・不明	調査範囲の南側を北西向きに飛翔する個体を確認。手前の林で消失。
3	ハイタカ	15:11~15:12	雄・成鳥	調査範囲南側の耕作地上空を旋回しながら西へ飛翔する個体を確認。手前の林で消失。
4	ハイタカ	15:19~15:24	不明・不明	調査範囲の南側で旋回上昇し、北向きに滑翔。宮中で視界から消失。
5	チョウゲンボウ	15:24~15:24	不明・成鳥	調査範囲南側の耕作地上空を飛翔する個体を確認。すぐ降下し、消失。

注：表中のNo.は図4-1-2中のNo.に対応。

表4-1-3 オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウの過去の確認状況

種名	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
オオタカ	○	○	×	○	○	○	×	○	×	○	×
ハイタカ	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
チョウゲンボウ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×

種名	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
オオタカ	○	○	○	○	○	○	○	×
ハイタカ	○	○	○	○	○	○	×	○
チョウゲンボウ	×	×	×	×	×	○	○	○

注：「○」は生息を確認、「×」は確認できなかったことを示す。




図4-1-2 ハイタカ・チョウゲンボウ確認位置

4-2 コアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウ

4-2-1 調査概要

現況調査において生息を確認したコアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウについて調査を実施しました。

4-2-2 調査年月日及び調査内容

調査年月日及び調査内容は表 4-2-1 に示したとおりです。

表 4-2-1 調査年月日及び調査内容

対象種	調査年月日	調査内容
オオヨシキリ チュウサギ コアジサシ サンコウチョウ	平成 27 年 7 月 15 日	任意観察調査

4-2-3 調査ルート

主な調査ルートは図 4-2-1 に示したとおりです。

4-2-4 調査方法

調査は事業実施区域及びその周辺を任意に踏査し、対象種の確認に努めました。

なお、調査には 8 倍程度の双眼鏡等を用いて実施しました。




図 4-2-1 コアジサシ、オオヨシキリ、チュウウサギ、サンコウチヨウ調査ルート

4-2-5 調査結果

今回の調査では、対象とした4種とも確認することはできませんでした。

確認できなかったこれらの種については以下のとおりと考えます。

オオヨシキリは、当該地域では主に田中川河川区域内のヨシ群落に依存していると考えられます。しかし、今回の調査時には河川工事等によりヨシ群落が減少していたことが影響していると考えられます。事業実施区域にはヨシ群落はほとんど見られないことから、この田中川河川区域内のヨシ群落が回復しない限り今後も確認されないものと考えられます。しかし、これらは本事業の実施による影響ではないと考えます。

チュウサギは、生息環境としては、事業実施区域の南側に広がる水田区域を採餌場所として利用しているものと考えられます。これらの区域は事業実施後も特に変化がないことから、確認の有無については偶然性によると考えられます。したがって、今後の継続した調査の中で確認されることがあるものと考えられます。

サンコウチョウについては、事業の実施後、周辺の環境に特に大きな変化がなく、本種の生息環境は維持されているものと考えられることから、継続した調査の中で確認されることがあるものと考えられます。

コアジサシについては、本種の主な採餌環境が海岸及び河口付近であることから、今後も河口から餌を求めて田中川を上がってくることを想定して、田中川を中心に調査を継続して実施することとします。

なお、これまでの事後調査におけるコアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウの確認状況を表4-2-2に示しました。

調査の状況等は、資料編の写真2-3-1~3に示したとおりです。

表4-2-2 コアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウの過去の確認状況

種名	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
コアジサシ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
オオヨシキリ	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○
チュウサギ	×	○	○	×	○	○	○	○	×	○
サンコウチョウ	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×

種名	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
コアジサシ	×	×	×	×	×	×	×
オオヨシキリ	○	○	×	×	○	○	×
チュウサギ	○	○	○	○	○	×	×
サンコウチョウ	×	×	×	×	×	×	×

注：「○」は確認、「×」は未確認を示す。

4-3 カスミサンショウウオ

4-3-1 調査概要

カスミサンショウウオの産卵期である3月に事業区域及びその周辺を踏査し、卵嚢を主とする確認調査を実施しました。また、移殖地の環境整備を本種の調査前に実施しました。

4-3-2 調査年月日及び調査内容

調査年月日及び調査内容は、表 4-3-1 に示したとおりです。

表 4-3-1 調査年月日及び調査内容

調査年月日	調査内容
平成 28 年 1 月 26 日	環境整備（水路整備、除草）
平成 28 年 3 月 3 日 平成 28 年 3 月 15 日 平成 28 年 3 月 29 日	卵嚢、成体確認調査

4-3-3 調査場所

調査は事業区域のうち未造成区域であるⅢ期工事区域及び周辺としました。調査場所は図 4-3-1 に示したとおりです。

4-3-4 調査方法

昨年まで実施した調査で卵嚢等を確認した地域を中心に踏査し、卵嚢や成体の確認を行いました。卵嚢等を確認した場合は、確認地点の位置、卵嚢数、卵数、水温、pH、産卵地の状況等について記録しました。




図 4-3-1 カミサンショウカオ調査場所

4-3-5 調査結果

卵嚢・成体の調査結果及び確認地点の水質等は表 4-3-2 に、確認地点は図 4-3-2 に示したとおりです。また、確認した卵の発生段階の推移は表 4-3-3 に示したとおりです。なお、卵の発生段階については、トウホクサンショウウオ発生段階図（資料参照）を準用し、現地で判定したものを記載しました。

今回の調査では、2 地点（地点 B、D）において計 14 対（28 卵嚢）を確認しました。1 卵嚢あたりの卵数は 16～82 卵で、1 対あたりでは平均 88.00 卵でした。

卵嚢確認地点は、水田脇の水路等の水溜りで、水質は調査時の水温が 9.1～13.0℃、pH が 6.3、水深は 3～7cm でした。成体については、3 月 29 日の調査で地点 D において 1 頭を確認しました。

平成 10 年 11 月に新たに移殖地として整備し、卵嚢を移殖した移殖地 A～C については、移殖地 B の水路で 10 個（20 卵嚢）を確認しましたが、移殖地 A および C の水溜りでは確認されませんでした。移殖地 A および C における産卵地及びその周辺の環境は、産卵を確認した平成 20 年度以降に大きな変化はみられません。

これら移殖地で確認した卵嚢が移殖（卵嚢）個体による産卵か、以前よりこれらの場所を産卵地として利用している個体が産卵したものかについては区別できません。

なお、これまでの事後調査におけるカスミサンショウウオの確認状況を表 4-3-4 に示しました。

調査の状況及び卵嚢確認状況等は、写真 2-4-1～21 に示しました。

表 4-3-2 カスミサンショウウオ調査結果

調査年月日	地域	卵No	成体数	対 (卵囊数)	卵数	全卵数 (うち死卵数)	水温 (℃)	p H	水深 (cm)	地点状況及び底質の状況	発生段階		
平成28年3月3日		確認なし											
平成28年3月15日	B	B-01	0	1 2	27	23	50	10.2	6.3	4	斜面下素掘り水路、落葉枝多い、泥質	A-B	
		B-02	0	1 2	19	26	45			27		4	A-B
		B-03	0	1 2	51	56	47			51		4	A-B
		B-04	0	1 2	37	42	79			67		4	A-B
		B-05	0	1 2	48	44	92			80		4	A-B
		B-06	0	1 2	16	26	42			37		4	A-B
		B-07	0	1 2	43	45	88			68		4	A
		B-08	0	1 2	42	44	86			77		4	B
		B-09	0	1 2	29	46	75			68		4	A
		B-10	0	1 2	46	47	93			68		3	A
平成28年3月15日	D	D-01	0	1 2	74	78	152	9.1	6.3	7	斜面下水路、コンクリート製U字溝、落葉多い、泥の堆積	D	
		D-02	0	1 2	82	63	145			0		6	C-D
平成28年3月29日	D	D-03	1	1 2	61	54	115	13.0	6.3	4	斜面下水路、コンクリート製U字溝、落葉多い、泥の堆積	B-C	
		D-04	0	1 2	69	54	123			0		6	B
合計		0卵	1個体	14	28		1,232	585	—	—	—	—	

表 4-3-3 確認した卵囊の発生段階の推移

No.	卵No.	調査年月日		
		平成28年3月3日	平成28年3月15日	平成28年3月29日
A		卵囊確認なし		
B	B-1	—	A-B	発生進まず
	B-2	—	A-B	発生進まず
	B-3	—	A-B	発生進まず
	B-4	—	A-B	発生進まず
	B-5	—	A-B	発生進まず
	B-6	—	A-B	発生進まず
	B-7	—	A	発生進まず
	B-8	—	B	発生進まず
	B-9	—	A	発生進まず
	B-10	—	A	発生進まず
C		卵囊確認なし		
D	D-1	—	B-C	D
	D-2	—	A-B	C-D
	D-3	—	—	B-C
	D-4	—	—	B
E		卵囊確認なし		
F		卵囊確認なし		

注：表中の発生段階の説明は資料編の「トウホクサンショウウオ発生段階図参照」

表 4-3-4 カスミサンショウウオの過去の確認状況

種 名	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
カスミサンショウウオ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
種 名	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27				
カスミサンショウウオ	○	○	○	○	○	○	○				

注：「○」は確認、「×」は未確認を示す。




図 4-3-2 カシミサンショウウオ卵囊確認地点

4-4 ダルマガエル

4-4-1 調査概要

現況調査時に生息を確認したダルマガエルについて、生息確認調査を実施しました。

4-4-2 調査年月日及び調査内容

調査年月日及び調査内容は表 4-4-1 に示したとおりです。

表 4-4-1 調査年月日及び調査内容

調査年月日	調査内容
平成 27 年 7 月 15 日	成体確認調査

4-4-3 調査場所

調査場所は図 4-4-1 に示したとおり、現況調査時の確認地点東側の水田、水路や事業区域南側の水田等を中心に実施しました。

4-4-4 調査方法

成体の出現時期に目視及びタモ網等により本種の確認に努めるとともに、鳴き声による確認にも努めました。

4-4-5 調査結果

事業実施区域の未改変区域及び区域外で生息の可能性が高いと考えられる東側の水田や南側の水田等で調査を実施しましたが、本種の生息を確認することはできませんでした。

現況調査時においても本種の確認は成体 1 個体の確認であり、当地域における生息個体数は極めて少ないと考えられますが、今後も調査を継続し、生息の確認に努めることとします。

なお、これまでの事後調査におけるダルマガエル確認状況を表 4-4-2 に示しました。

調査の状況等は、資料編の写真 2-5-1~2 に示したとおりです。

表 4-4-2 ダルマガエルの過去の確認状況

種名	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
ダルマガエル	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

種名	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
ダルマガエル	×	×	×	×	×	×	×

注：「○」は確認、「×」は未確認を示す。




図 4-4-1 ダルマガエル調査場所

< 資料編 >


- 1 トウホクサンショウウオ発生段階図
 - 2 調査状況等写真
 - 2-1 水質
 - 2-2 特筆すべき動物(オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ)
 - 2-3 特筆すべき動物(コアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウ)
 - 2-4 特筆すべき動物(カスミサンショウウオ)
 - 2-5 特筆すべき動物(ダルマガエル)
- 添付 水質調査結果 計量証明書(写し)

1 トウホクサンショウウオ発生段階図

※「東北山椒魚の発生段階図 くろず文庫私版(1947)」を参考に6段階に区分した。




A (丸い)



B (突起がある)



C (細長い)



D (バランサーがある)



E (バランサーがない)



F (後足がある)

2 調査状況等写真
2-1 水質



写真 2-1-1 濁水採水状況 (No.2) 平成 27 年 6 月 4 日



写真 2-1-2 濁水採水状況 (No.4) 平成 27 年 6 月 4 日



写真 2-1-3 濁水採水状況 (No.5) 平成 27 年 6 月 4 日



写真 2-1-4 濁水採水状況(田中川1：下流)平成 27 年 6 月 4 日




写真 2-1-5 濁水採水状況(田中川2：上流)平成 27 年 6 月 4 日



写真 2-1-6 濁水採水状況 (No.2) 平成 27 年 7 月 2 日



写真 2-1-7 濁水採水状況 (No.4) 平成 27年 7月 2日



写真 2-1-8 濁水採水状況 (No.5) 平成 27年 7月 2日



写真 2-1-9 濁水採水状況 (田中川 1: 下流) 平成 27年 7月 2日



写真 2-1-10 濁水採水状況(田中川 2 : 上流)平成 27 年 7 月 2 日



写真 2-1-11 濁水採水状況(No.2)平成 27 年 9 月 7 日



写真 2-1-12 濁水採水状況(No.4)平成 27 年 9 月 7 日



写真 2-1-13 濁水採水状況 (No.5) 平成 27 年 9 月 7 日



写真 2-1-14 濁水採水状況 (田中川 1 : 下流) 平成 27 年 9 月 7 日



写真 2-1-15 濁水採水状況 (田中川 2 : 上流) 平成 27 年 9 月 7 日



写真 2-1-16 濁水採水状況 (No.2) 平成 27 年 12 月 3 日



写真 2-1-17 濁水採水状況 (No.4) 平成 27 年 12 月 3 日



写真 2-1-18 濁水採水状況 (No.5) 平成 27 年 12 月 3 日



写真 2-1-19 濁水採水状況(田中川 1 : 下流)平成 27 年 12 月 3 日



写真 2-1-20 濁水採水状況(田中川 2 : 上流)平成 27 年 12 月 3 日



写真 2-1-21 濁水採水状況 (No.2) 平成 27 年 12 月 11 日



写真 2-1-22 濁水採水状況 (No.4) 平成 27 年 12 月 11 日



写真 2-1-23 濁水採水状況 (No.5) 平成 27 年 12 月 11 日



写真 2-1-24 濁水採水状況 (田中川 1: 下流) 平成 27 年 12 月 11 日



写真 2-1-25 濁水採水状況 (田中川 2 : 上流) 平成 27 年 12 月 11 日



写真 2-1-26 濁水採水状況 (No.2) 平成 28 年 2 月 21 日



写真 2-1-27 濁水採水状況 (No.4) 平成 28 年 2 月 21 日



写真 2-1-28 濁水採水状況 (No.5) 平成 28 年 2 月 21 日



写真 2-1-29 濁水採水状況 (田中川 1 : 下流) 平成 28 年 2 月 21 日



写真 2-1-30 濁水採水状況 (田中川 2 : 上流) 平成 28 年 2 月 21 日



写真 2-1-31 供用後採水状況(田中川下流)平成 27 年 7 月 28 日



写真 2-1-32 供用後採水状況(田中川上流)平成 27 年 7 月 28 日



写真 2-1-33 供用後採水状況(田中川下流)平成 27 年 11 月 30 日



写真 2-1-34 供用後採水状況(田中川上流)平成 27 年 11 月 30 日



写真 2-1-35 供用後採水状況(田中川下流)平成 28 年 2 月 19 日



写真 2-1-36 供用後採水状況(田中川上流)平成 28 年 2 月 19 日



写真 2-1-37 供用後採水状況(田中川下流)平成 28 年 4 月 27 日



写真 2-1-38 供用後採水状況(田中川上流)平成 28 年 4 月 27 日

2-2 特筆すべき動物(オオタカ、ハイタカ、チョウゲンボウ)



写真 2-2-1 オオタカ等調査状況 (No.1) (平成 28 年 3 月 3 日)



写真 2-2-2 オオタカ等調査状況 (No.2) (平成 28 年 3 月 3 日)



写真 2-2-3 オオタカ等調査状況 (No.3) (平成 28 年 3 月 3 日)



写真 2-2-4 才才夕力等調査状況 (No.4) (平成 28 年 3 月 3 日)

2-3 特筆すべき動物(コアジサシ、オオヨシキリ、チュウサギ、サンコウチョウ)



写真 2-3-1 オオヨシキリ他調査状況①(平成 27 年 7 月 15 日)



写真 2-3-2 オオヨシキリ他調査状況②(平成 27 年 7 月 15 日)



写真 2-3-3 オオヨシキリ他調査状況②(平成 27 年 7 月 15 日)

2-4 特筆すべき動物(カスミサンショウウオ)



写真 2-4-1 移殖地整備状況（水路整備状況）移殖地No. A 平成 28 年 1 月 26 日



写真 2-4-2 移殖地整備状況（水路整備状況）移殖地No. B 平成 28 年 1 月 26 日



写真 2-4-3 移殖地整備状況（水路整備状況）移殖地No. C 平成 28 年 1 月 26 日



写真 2-4-4 調査風景 平成 28 年 3 月 3 日



写真 2-4-5 調査風景 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-6 調査風景 平成 28 年 3 月 29 日



写真 2-4-7 卵囊確認状況 (No.B-01) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-8 卵囊確認状況 (No.B-02) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-9 卵囊確認状況 (No.B-03) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-10 卵囊確認状況 (No.B-04) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-11 卵囊確認状況 (No.B-05) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-12 卵囊確認状況 (No.B-06) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-13 卵囊確認状況 (No.B-07) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-14 卵囊確認状況 (No.B-08) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-15 卵囊確認状況 (No.B-09) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-16 卵囊確認状況 (No.B-10) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-17 卵囊確認状況 (No.D-01) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-18 卵囊確認状況 (No.D-02) 平成 28 年 3 月 15 日



写真 2-4-19 卵囊確認状況 (No.D-03) 平成 28 年 3 月 29 日



写真 2-4-20 卵囊確認状況 (No.D-04) 平成 28 年 3 月 29 日




写真 2-4-21 成体確認状況 平成 28 年 3 月 29 日

2-5 特筆すべき動物(ダルマガエル)



写真 2-5-1 調査風景 平成 27 年 7 月 15 日



写真 2-5-2 調査風景 平成 27 年 7 月 15 日