


一般国道422号(松阪市飯高町宮本地内) 路肩崩落箇所 位置図



被災状況 平成30年8月27日 撮影



復旧状況 平成30年12月20日 撮影

