


# 位置図




# 復旧前後の写真



崩土除去後

H30.10.9



法枠工施工後

R1.9.20