

平成26年度 桑名市五反田事業 1,4-ジオキサン測定結果

0.5 管理値(環境基準×10倍)超過

0.05 環境基準超過

[‐:採水なし]

単位:mg/l

月日 地点	4月14日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月9日	10月6日	11月3日	12月9日	1月12日	2月5日	3月5日
遮 水 壁 外	15-1-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	15-1-3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	ウ-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	I-2-3	‐	0.034	‐	‐	‐	0.043	‐	‐	‐	0.052	‐
	オ-2-3	‐	0.007	‐	0.011	‐	0.028	‐	0.028	‐	0.024	‐
	A6-2-3	‐	0.040	‐	‐	‐	0.011	‐	‐	‐	0.010	‐
	A6-3-2	‐	0.029	‐	‐	‐	0.057	‐	‐	‐	0.056	‐
	B2-2-3	‐	0.010	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	F-3	‐	<0.005	‐	‐	‐	<0.005	‐	‐	‐	<0.005	‐
	H-2-3	‐	0.067	‐	‐	‐	0.060	‐	‐	‐	0.048	‐
	14-1-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	14-1-3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	B7-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	B7-3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	力-3	‐	0.038	‐	‐	‐	0.070	‐	‐	‐	0.065	‐
	M1-2	‐	<0.005	‐	‐	‐	0.12	‐	‐	‐	0.090	‐
	M2-3	‐	0.013	‐	‐	‐	0.023	‐	‐	‐	0.009	‐
	21-1-3	‐	0.011	‐	‐	‐	0.016	‐	‐	‐	0.025	‐
	21-4-2	‐	0.60	‐	0.51	‐	1.0	‐	0.75	‐	0.68	‐
	21-6-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	21-7-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	21-8-2	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	21-10-3	‐	0.015	‐	‐	‐	0.028	‐	‐	‐	0.016	‐
	24-2-3	‐	0.008	‐	‐	‐	0.010	‐	‐	‐	0.017	‐
	21-11-2	‐	<0.005	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	21-12-3	‐	0.061	‐	‐	‐	0.054	‐	‐	‐	0.041	‐
	22-1-3	‐	0.014	‐	‐	‐	0.005	‐	‐	‐	0.033	‐
	22-3-2	‐	0.58	‐	0.37	‐	0.49	‐	0.56	‐	0.39	‐
	22-3-3	‐	0.066	‐	0.033	‐	0.042	‐	0.024	‐	0.024	‐
	22-4-3	‐	0.086	‐	0.050	‐	0.072	‐	0.069	‐	0.070	‐
	22-5-3	‐	0.078	‐	‐	‐	0.097	‐	‐	‐	0.069	‐
	22-7-3	‐	0.071	‐	‐	‐	0.016	‐	‐	‐	0.020	‐
	22-12-3	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	22-14-2	‐	0.17	‐	0.22	‐	0.31	‐	0.36	‐	0.26	‐
	22-15-3	‐	0.055	‐	‐	‐	0.060	‐	‐	‐	0.041	‐
	22-17-2	‐	0.80	1.3	1.1	1.7	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	24-1-2	‐	0.12	0.19	0.12	0.35	‐	‐	‐	‐	‐	‐
	22-21-3	‐	0.049	‐	‐	‐	‐	0.041	‐	‐	0.048	‐

北側井戸
南・東側井戸
養生中の井戸
斜字 揚水中の井戸