

詳細調査結果統括図


S=1:1500



(単位：土壌溶出量 mg/L)

試料名	六価クロム化合物
表層	<b>0.07</b>
B4-7 0.60m	0.02未満
B4-7 1.00m	0.02未満
B4-7 2.00m	0.02未満
地下水	0.02未満
基準	0.05以下

**太字斜体下線**：基準不適合を示す  
 ※「未満」とは、定量下限を下回っていること。



単位区画番号

1	2	3
4	5	6
7	8	9

凡 例	
	対象地(敷地境界)
	30m格子
	単位区画
	現建物範囲
	基準超過区画
	詳細調査地点
	統合区画(130㎡以下)